


品番	TEL30ACX	品名	自動水栓一体形電気温水器（スパウト部）	1 / 2
----	----------	----	---------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



★部については品質を確保するため製造工場での組立が必要です。
上記のご注文については最寄りの取付店、販売店へ依頼して下さい。

品番	TEL30ACX	品名	自動水栓一体形電気温水器（スパウト部）	2 / 2
----	----------	----	---------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
102391	廃番	スパウト本体	廃番	1	黄銅	
92676	廃番	吐水継手	廃番	1	合成樹脂	
92684	非補修品	パッキン	非補修品	1	合成樹脂	
93303	廃番	パッキン	廃番	1	合成ゴム	
9Q0088	廃番	補修専用ユニット	廃番	1		
18369	TH18369	締付金具	¥ 410(¥ 451)	1	黄銅	
22323	TH22323 #G14	袋ナット	¥ 250(¥ 275)	1		
23123R	TH23123R	整流キャップ	¥ 900(¥ 990)	1	黄銅	
57047	TH57047	結束バンド	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
580751	廃番	光電センサー	廃番	1	一般電気部材	
61218	TH61218	なべタッピンねじ3×10	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
61276R	TH61276R	なべタッピンねじ3×8	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
61324	TH61324	なべ小ねじM3×16	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
62223M	廃番	固定軸	廃番	1	ステンレス鋼	
66066	TH66066	整流網	¥ 160(¥ 176)	3	ステンレス鋼	
71365	TH71365	カバー	¥ 3,000(¥ 3,300)	1	合成樹脂	
74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	1	炭素鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂 他	
92715	TH92715	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成樹脂	
927151	TH927151	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
92716R	TH92716R	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
92717R	TH92717R	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
93932E	TH93932E	パッキン	¥ 220(¥ 242)	1	合成ゴム	
926851	TH957121	ホース	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	