


品番	TEN47A	品名	台付自動水栓	1 / 2
----	--------	----	--------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TEN47A	品名	台付自動水栓	2 / 2
----	--------	----	--------	-------

- 特記事項 (1/1)
- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 - ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 - ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 - ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 - ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
 - ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 - ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
5C000423	TH 5C0423	吐水口部	¥ 60,400 (¥ 66,440)	1		
5E000009	TH 5E0009	スイッチユニット	¥ 12,400 (¥ 13,640)	1		
5E000023	TH 5E0023	駆動部	¥ 16,100 (¥ 17,710)	1		
9E2040	TH 5E0082	コントローラ部	¥ 22,800 (¥ 25,080)	1		
5F000037	TH 5F0037	押し棒部	¥ 5,900 (¥ 6,490)	1		
5G000058	TH 5G0058	止水栓	¥ 7,900 (¥ 8,690)	1		
5J000091	TH 5J0091	継手ユニット	¥ 1,200 (¥ 1,320)	1		
9J9028	TH 5J0242	取付金具	¥ 450 (¥ 495)	1		
18369	TH18369	締付金具	¥ 430 (¥ 473)	1	黄銅	
18935	TH18935	ナット8	¥ 1,300 (¥ 1,430)	1	黄銅	
402557	TH402557	給水管	¥ 1,250 (¥ 1,375)	1	銅	
61276R	TH61276R	なべタッピンねじ3×8	¥ 170 (¥ 187)	2	ステンレス鋼	
71002N	TH71002N	カバー	¥ 710 (¥ 781)	1	ステンレス鋼	
74182S	TH74182S	クイックファスナー	¥ 570 (¥ 627)	1	ステンレス鋼	
74269	TH74269	ホースクランプ	¥ 210 (¥ 231)	1	軟鋼	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170 (¥ 187)	1	合成樹脂 他	
97764R	TH97764R	ガイド	¥ 620 (¥ 682)	1	合成樹脂	
97769R	TH97769R #NG2	カバー	¥ 1,650 (¥ 1,815)	1		
97779	TH97779	スペーサー	¥ 670 (¥ 737)	1	合成樹脂	