


品番	TKC31Z	品名	台付シングル13 (逆止弁無・寒) (台所) (JIS)	1 / 2
----	--------	----	---------------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TKC31Z	品名	台付シングル13 (逆止弁無・寒) (台所) (JIS)	2 / 2
----	--------	----	---------------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 590(¥ 649)	1	合成ゴム	
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,750(¥ 4,125)	2		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,300(¥ 10,230)	1		
5B000023	TH 5B0023	水抜弁部	¥ 2,400(¥ 2,640)	1		
5C000219	TH 5C0219	泡まつキャップ	¥ 2,350(¥ 2,585)	1		
5D000071	TH 5D0071	ハンドル部	¥ 11,900(¥ 13,090)	1		
18369	TH18369	締付金具	¥ 410(¥ 451)	1	黄銅	
19296	TH19296	カートリッジ押え	¥ 3,600(¥ 3,960)	1	黄銅	
72143	TH72143	ばね座金	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
72740R	TH72740R	取付金具	¥ 520(¥ 572)	1	炭素鋼 他	
85080	TH85080	締付工具	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂	
92620	TH92620	リング	¥ 340(¥ 374)	2	合成樹脂	
93746E	TH93746E	パッキン	¥ 1,250(¥ 1,375)	1	合成ゴム	
97335	TH97335	リング	¥ 1,300(¥ 1,430)	1	合成樹脂	