


品番	TKGG32EB1Z	品名	台付シングル混合水栓	1 / 2
----	------------	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TKGG32EB1Z	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	------------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0653	TH 5C0653	ホースユニット	¥ 6,600(¥ 7,260)	1		
THF29R	THF29R	シングルバルブ部	¥ 12,600(¥ 13,860)	1		
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,900(¥ 4,290)	2		
THK30	THK30	上面施工用アダプター	¥ 5,100(¥ 5,610)	1		
5C000276	TH 5C0276 #N70	ホースユニット	¥ 7,350(¥ 8,085)	1		
5C000117	TH 5C0696 #NW1	キッチンスプレー	¥ 12,100(¥ 13,310)	1		
5D000067	TH 5D0067	ハンドル部	¥ 3,000(¥ 3,300)	1		
5G000016	TH 5G0016	水抜弁部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
5G000004	TH 5G0283	ホース継手	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
97D781	TH 97D781	カバー	¥ 1,700(¥ 1,870)	1	合成樹脂	
97D791	TH 97D791	ガイド	¥ 690(¥ 759)	1	合成樹脂	
97E431	TH 97E431	スパウト	¥ 9,750(¥ 10,725)	1	合成樹脂	
97E44	TH 97E44	ストッパー	¥ 340(¥ 374)	1	合成樹脂	
19371	TH19371	継手	¥ 1,850(¥ 2,035)	1	黄銅	
61181M	TH61181M	なべ小ねじM4×6	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼 他	
62342	TH62342	六角穴付きボルトM3×40	¥ 320(¥ 352)	3	ステンレス鋼 他	
74779	TH74779	押え板	¥ 490(¥ 539)	1	ステンレス鋼	
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 270(¥ 297)	1	工具鋼	
85151	TH85151	ねじ締め込みジグ	¥ 230(¥ 253)	1	合成樹脂	
93269HPR	TH93269HPR	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	
93817E	TH93817E	キャップ	¥ 620(¥ 682)	1	合成ゴム	
951101	TH951101	ストッパー	¥ 340(¥ 374)	1	合成樹脂	
95216	TH95216	ホースガイド	¥ 490(¥ 539)	1	合成樹脂	