


品番	TKHG33Z	品名	台付シングル13 (寒) (台所) S)	(JI)	1 / 2
----	---------	----	-------------------------	------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
 補修品として設定しておりません。

品番	TKHG33Z	品名	台付シングル13 (寒) (台所) S)	(JI)	2 / 2
----	---------	----	-------------------------	------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 590(¥ 649)	1	合成ゴム	
THY508-1	THY508-1	整流キャップ	¥ 970(¥ 1,067)	1		
THY642	THY642	テーパリング部	¥ 1,600(¥ 1,760)	2		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,300(¥ 10,230)	1		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,150(¥ 1,265)	1		
5D000003	TH 5D0003	ハンドル部	¥ 5,100(¥ 5,610)	1		
19398	TH19398	カートリッジ押え	¥ 1,900(¥ 2,090)	1	黄銅 他	
21003	TH21003	ナット20. 9	¥ 160(¥ 176)	2	黄銅	
418501R	TH418501R	スパウト	¥ 15,900(¥ 17,490)	1	黄銅 他	
66034	TH66034	整流板	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
71063	TH71063	菊座金	¥ 160(¥ 176)	2	軟鋼	
91772	TH91772	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	天然ゴム 他	
91951	TH91951	パッキン	¥ 220(¥ 242)	1	合成樹脂	
97373	TH97373	リング	¥ 580(¥ 638)	1	合成樹脂	
97580	TH97580	リング	¥ 650(¥ 715)	1	合成樹脂	
97836	TH97836	ストッパー	¥ 270(¥ 297)	1	合成樹脂	
97857	TH97857	消音パイプ	¥ 420(¥ 462)	1	合成樹脂	