


品番	TKJ30U3RZ	品名	壁付シングル13（寒）（台所） S)	(JI)	1 / 3
----	-----------	----	-----------------------	------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TKJ30U3RZ	品名	壁付シングル13（寒）（台所） S)	(JI)	2 / 3
----	-----------	----	-----------------------	------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品注意情報】整流キャップ交換の注意情報

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH573-2	廃番	止水栓付取付脚	廃番	2		
THYB12-2	THYB12-2	自在スパウト	¥ 9,250 (¥ 10,175)	1		
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,650 (¥ 10,615)	1		
19399	TH19399	カートリッジ押え	¥ 1,750 (¥ 1,925)	1	黄銅 他	
97836	TH97836	ストッパー	¥ 280 (¥ 308)	1	合成樹脂	
5D000006	THA34	レバーハンドル部	¥ 6,400 (¥ 7,040)	1		

品番	TKJ30U3RZ	品名	壁付シングル13（寒）（台所） S)	(JI)	3 / 3
----	-----------	----	-----------------------	------	-------

金具補修品注意情報	C_0011
-----------	--------

件名	整流キャップ交換の注意情報
対象製品	TBF20 型 TBF21 型 TEM47 型 TKHG31P 型 TKJ30U3 型 TKY12 型 TMG20 型 TMG40 型 TMHG40 型 TMJ30UC3 型 TMJ40 型 TMN40 型 TMY11 型 TMY140 型 TUB31 型 TUB40 型



前期・後期型製品識別方法

〈前期型〉 【ブッシュ有り】 【ブッシュ無し】	〈後期型〉
------------------------------------	--------------

補修品選定

【前期型がついている場合】 パッキン以外の部品が必要な場合は 『THY508-1』で一式交換してください。	【後期型がついている場合】 パッキン・内筒は 部品単独で交換が可能です。
--	---

注意 前期・後期どちらの場合も THY508-1 一式交換で互換性があります。