


品番	TKJ31UF3BL	品名	台付シングル13 (台所)	(JIS)	1 / 3
----	------------	----	---------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TKJ31UF3BL	品名	台付シングル13 (台所)	(JIS)	2 / 3
----	------------	----	---------------	-------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31CF3型他)

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 610(¥ 671)	1	合成ゴム	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
17280R	TH17280R	逆止弁	¥ 1,300(¥ 1,430)	2		
18369	TH18369	締付金具	¥ 430(¥ 473)	1	黄銅	
183723	TH183723	リング	¥ 1,750(¥ 1,925)	1	黄銅	
184632	TH184632	カートリッジ押え	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	黄銅	
18489R	TH18489R	逆止弁本体	¥ 1,300(¥ 1,430)	2	黄銅	
23074	TH23074	整流キャップ	¥ 880(¥ 968)	1	黄銅	
32382W	TH32382WA	レバーハンドル	¥ 5,900(¥ 6,490)	1	合成樹脂 他	
413211WR	TH413211WR	スパウト	¥ 8,950(¥ 9,845)	1	黄銅 他	
66066	TH66066	整流網	¥ 170(¥ 187)	3	ステンレス鋼	
72143	TH72143	ばね座金	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
72740R	TH72740R	取付金具	¥ 540(¥ 594)	1	炭素鋼 他	
85080	TH85080	締付工具	¥ 1,150(¥ 1,265)	1	合成樹脂	
91718H	TH91718H	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
92620	TH92620	リング	¥ 350(¥ 385)	2	合成樹脂	
93280	TH93280	パッキン	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	
93295HR	TH93295HR	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1	合成ゴム	
93932E	TH93932E	パッキン	¥ 230(¥ 253)	1	合成ゴム	
94083	TH94083	パッキン	¥ 170(¥ 187)	2	ノンアスベスト	

品番	TKJ31UF3BL	品名	台付シングル13 (台所)	(JIS)	3 / 3
----	------------	----	---------------	-------	-------

<b>金具補修品互換性情報</b>	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0058
-------------------	---	-----------

件名	カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報 (TKJ31CF3 型他)				
----	--------------------------------------	--	--	--	--

対象製品	TKJ31CF3	TKJ31CF3Z	TKJ31UF3BL	TKJ31UF3	TKJ31UF3Z	TKG31UF1	TKG31UF1Z
------	----------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------

**前期・後期型製品識別方法**

水栓本体 【樹脂製】	前期型品	切替時期 2005年11月 ～2006年7月頃	後期型品	水栓本体 【金属製】

**補修品選定**

前期型品		後期型品	
	※カートリッジ押え 184632A A		※カートリッジ押え 184632 A
	※リング 183722 A		※リング 183723 A
①部品	②Oリング	①部品	②Oリング
不要	不要		
		92620	93295HR

前期・後期型品共通  
 ③パッキン  
 UパッキンをXパッキンに変更しています。  
 補修の際は2個同時交換して下さい。  
**TH93A74Z2 (Xパッキン2個入り)**

注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。  
 それぞれ単品補修可能です。