


品番	TKJ32UBFRX	品名	台付シングル13 (シャワ・スプレー) (台所)	1 / 2
----	------------	----	--------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TKJ32UBFRX	品名	台付シングル13 (シャワ・スプレー) (台所)	2 / 2
----	------------	----	--------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5J0004	廃番	スパウト部	廃番	1		
TH32382WA	TH32382WA	レバーハンドル	¥ 5,900(¥ 6,490)	1	合成樹脂 他	
TH615-3	廃番	ハンドシャワー部	廃番	1		
TH666	TH666	水受けトレイ	¥ 800(¥ 880)	1	合成樹脂	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000(¥ 12,100)	1		
5C000012	廃番	ホースユニット	廃番	1		
5G000001	TH 5G0127	給水ソケット	¥ 3,050(¥ 3,355)	2		
5G000004	TH 5G0283	ホース継手	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
184634A	廃番	カートリッジ押え	廃番	1	黄銅	
18467	TH18467	馬蹄形座金	¥ 1,700(¥ 1,870)	1	黄銅	
61276R	TH61276R	なべタッピンねじ3×8	¥ 170(¥ 187)	2	ステンレス鋼	
63122	TH63122	締付金具	¥ 170(¥ 187)	1	黄銅	
71378	廃番	リング	廃番	1	ステンレス鋼	
72393	TH72393	ばね座金	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
72726	TH72726	平座金	¥ 500(¥ 550)	1	ステンレス鋼	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂	
933251H	廃番	パッキン	廃番	1	合成ゴム	
95073	TH95073	ホースガイド	¥ 400(¥ 440)	1	合成樹脂	
95110	TH95110	ストッパー	¥ 190(¥ 209)	1	合成樹脂	