


品番	TK 50-1X B	品名	台付シングル13 (イオン水生成器) (台所)	1 / 3
----	------------	----	-------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TK 50-1X B	品名	台付シングル13 (イオン水生成器) (台所)	2 / 3
----	------------	----	-------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0172	TH 5C0172	スパウト部	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		
TH5D0293	TH 5D0293	スパウト部	¥ 38,700(¥ 42,570)	1		
TH5Q0003	TH 5Q0003	補修専用ユニット	¥ 1,850(¥ 2,035)	1		
TH711R	TH711R	バルブ部	¥ 5,200(¥ 5,720)	1		
THY508-1	THY508-1	整流キャップ	¥ 970(¥ 1,067)	1		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 4,000(¥ 4,400)	2		
18504R	TH18504R	継手	¥ 750(¥ 825)	1	黄銅	
18692	TH18692	リング	¥ 220(¥ 242)	1	黄銅	
18937	TH18937R	継手	¥ 2,150(¥ 2,365)	1	黄銅	
22343	TH22343	袋ナット	¥ 330(¥ 363)	1	黄銅	
32367W3	TH32367W3	レバーハンドル	¥ 2,650(¥ 2,915)	1	合成樹脂 他	
32440W	TH32440W	レバーハンドル	¥ 4,850(¥ 5,335)	1	合成樹脂 他	
61357M	TH61357M	なべ小ねじM3×4	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
66415	TH66415	整流網	¥ 160(¥ 176)	3	ステンレス鋼	
66497R	TH66497R	リング	¥ 570(¥ 627)	1	合成樹脂	
66498R	TH66498R	リング	¥ 530(¥ 583)	1	合成樹脂	
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
74195	TH74195	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	2	軟鋼	
74269	TH74269	ホースクランプ	¥ 200(¥ 220)	4	軟鋼	
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1	工具鋼	
91786E	TH91786E	Oリング	¥ 200(¥ 220)	1	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
93520E	TH93520E	キャップ	¥ 800(¥ 880)	2	合成ゴム	
950114	TH950114R	ホース	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	合成樹脂 他	
950123	TH950123	ホース	¥ 1,000(¥ 1,100)	1	合成樹脂 他	
95408	TH95408	キャップ	¥ 330(¥ 363)	2	合成樹脂	
95592R	TH95592R	継手	¥ 2,100(¥ 2,310)	1	合成樹脂	
95835	TH95835	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
95873	TH95873	ブッシュ	¥ 600(¥ 660)	1	合成樹脂	

品番	TK 50-1X B	品名	台付シングル13 (イオン水生成器) (台所)	3 / 3
----	------------	----	-------------------------	-------


金具補修品注意情報	C_0028
件名	シングル本体部交換時の注意事項
対象製品	TK50-1XB,TK50-1RXB,TK50-1SXB

対象製品におきましては、 で囲われたシングル本体部交換の際は、給水ホースが既存止水栓に届かないため、延長用のフレキホースを追加で手配が必要です。



延長用フレキホース

また、アルカリ入側の寸法が 866mm⇒1800mm に長くなります。(ご使用には問題はありません)



シングル本体部、フレキホースの品番につきましては、Q&Aにてご確認ください。

TOTO ホームページ

Q&A 番号	25-2102
--------	---------

・お客様サポート⇒Q&A から

品番・キーワードから探す

製品品番やキーワードで探す QNOで探す

・COM-ET 検索から

COM-ET 検索 →品番がわからない場合 →使い方

Q&A ▼ 25-2102

●製品品番やキーワードで探す ○QNOで探す