


品番	TK 50-2RX B	品名	台付シングル13 (净水器) (台所)	1 / 3
----	-------------	----	---------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TK 50-2RX B	品名	台付シングル13 (清水器) (台所)	2 / 3
----	-------------	----	---------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0172	TH 5C0172	スパウト部	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		
TH5C0208	TH 5C0208	スパウト部	¥ 28,300(¥ 31,130)	1		
TH5Q0003	TH 5Q0003	補修専用ユニット	¥ 1,850(¥ 2,035)	1		
TH711R	TH711R	バルブ部	¥ 5,200(¥ 5,720)	1		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 4,000(¥ 4,400)	2		
14693R	TH14693A	ソケット	¥ 860(¥ 946)	1	黄銅	
18300	TH18300	ブッシュ	¥ 160(¥ 176)	1	黄銅	
18504R	TH18504R	継手	¥ 750(¥ 825)	2	黄銅	
22343	TH22343	袋ナット	¥ 330(¥ 363)	1	黄銅	
32367W3	TH32367W3	レバーハンドル	¥ 2,650(¥ 2,915)	1	合成樹脂 他	
32440W	TH32440W	レバーハンドル	¥ 4,850(¥ 5,335)	1	合成樹脂 他	
61357M	TH61357M	なべ小ねじM3×4	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
74195	TH74195	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	2	軟鋼	
74269	TH74269	ホースクランプ	¥ 200(¥ 220)	4	軟鋼	
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1	工具鋼	
91512H	TH91512H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
93520E	TH93520E	キャップ	¥ 800(¥ 880)	2	合成ゴム	
94034R	TH94034R	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	
950114	TH950114R	ホース	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	合成樹脂 他	
950123	TH950123	ホース	¥ 1,000(¥ 1,100)	1	合成樹脂 他	
95408	TH95408	キャップ	¥ 330(¥ 363)	2	合成樹脂	
95592R	TH95592R	継手	¥ 2,100(¥ 2,310)	1	合成樹脂	
95835	TH95835	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成ゴム	
979335	TH979335	定流量弁	¥ 900(¥ 990)	1	合成樹脂 他	

品番	TK 50-2RX B	品名	台付シングル13 (清水器) (台所)	3 / 3
----	-------------	----	---------------------	-------

金具補修品注意情報		C_0025
件名	シングル本体部交換時の注意事項	
対象製品	TK50B,TK50RB,TK50SB,TK50ZB,TK50ZRB,TK50SZB,TK52B,TK52ZB,TK53B,TK53ZB, TK50-2XB,TK50-2RXB,TK50-2SXB	

対象製品におきましては、          で囲われたシングル本体部交換の際は、給水ホースが既存止水栓に届かないため、延長用のフレキホースを追加で手配が必要です。

シングル本体部、フレキホースの品番につきましては、Q&Aにてご確認ください。



延長用フレキホース

**TOTO ホームページ**

Q&A 番号	25-2102
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>・お客様サポート⇒Q&amp;A から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">品番・キーワードから探す</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 80%; border: 1px solid black;" type="text" value="25-2102"/> <input style="width: 15%; background-color: black; color: white; border: none; margin-left: 5px;" type="button" value="検索"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <span>製品番号やキーワードで探す</span> <span><input checked="" type="radio"/> QNOで探す</span> </div> </div> </div> <div style="width: 45%;"> <p>・COM-ET 検索から</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="font-size: x-small;">COM-ET 検索 <span style="float: right; font-size: x-small;">&gt; 品番がわからない場合 &gt; 使い方</span></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: x-small; margin-right: 5px;">Q&amp;A</span> <span style="font-size: x-small; margin-right: 5px;">▼</span> <input style="width: 80%; border: 1px solid black;" type="text" value="25-2102"/> <input style="width: 15%; background-color: black; color: white; border: none; margin-left: 5px;" type="button" value="検索"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small; margin-top: 5px;"> <span>● 製品品番やキーワードで探す</span> <span>○ QNOで探す</span> </div> </div> </div> </div>	