


品番	TL120A	品名	横水栓	1 / 2
----	--------	----	-----	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TL120A	品名	横水栓	2 / 2
----	--------	----	-----	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THF5	THF 5	開閉バルブ部	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		
5C000285	TH 5C0285	泡まつキャップ	¥ 3,850(¥ 4,235)	1		
5D000231	TH 5D0231	ハンドル部	¥ 19,100(¥ 21,010)	1		
5G000174	TH 5G0174	接続金具	¥ 2,900(¥ 3,190)	1		
19096	TH19096A	ナット	¥ 1,900(¥ 2,090)	1	黄銅	
19467R	TH19467R	本体カバー	¥ 8,000(¥ 8,800)	1	黄銅	
21003	TH21003	ナット20. 9	¥ 160(¥ 176)	1	黄銅	
611531	TH611531	皿小ねじM4×6	¥ 220(¥ 242)	1	ステンレス鋼	
62290	TH62290	六角穴付きボルト	¥ 1,600(¥ 1,760)	3	黄銅	
71063	TH71063	菊座金	¥ 160(¥ 176)	1	軟鋼	
74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	1	炭素鋼	
74241	TH74241	ホースクランプ	¥ 570(¥ 627)	1	炭素鋼	
91308E	TH91308E	Oリング	¥ 200(¥ 220)	1	ゴム	
92407	TH92407	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
9268516R	TH9268516R	連結管	¥ 580(¥ 638)	1	合成樹脂	
93225H	TH93225H	Oリング	¥ 220(¥ 242)	1	合成ゴム	
93776S	TH93776S	パッキン	¥ 550(¥ 605)	1	合成ゴム	
95938	TH95938	リング	¥ 340(¥ 374)	1	合成樹脂	