


品番	TL326EKX	品名	元止め式台付ミキシング13（電温・寒） （JIS）	1 / 2
----	----------	----	------------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。  
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
補修品として設定しておりません。

品番	TL326EKX	品名	元止め式台付ミキシング13 (電温・寒) (JIS)	2 / 2
----	----------	----	-------------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TN49	TN 49	継手	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5B000083	TH 5B0083	温度調節ユニット	¥ 8,000(¥ 8,800)	1		
9B1407	TH 5B0189	止水バルブ	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5D000140	TH 5D0140	温度調節ハンドル部	¥ 7,600(¥ 8,360)	1		
5D000141	TH 5D0141	ハンドル部	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
5G000022	TH 5G0022	テーパリング部	¥ 1,350(¥ 1,485)	1		
5G000134	TH 5G0134	継手ユニット	¥ 5,950(¥ 6,545)	1		
5G000137	TH 5G0137	逆止弁部	¥ 9,700(¥ 10,670)	1		
5J000018	TH 5J0018	キャップナット	¥ 740(¥ 814)	1		
21003	TH21003	ナット20. 9	¥ 160(¥ 176)	2	黄銅	
22118	TH22118	袋ナット16. 6	¥ 270(¥ 297)	2	黄銅	
22236S	TH22236S	袋ナット12. 7	¥ 200(¥ 220)	1	黄銅	
409135	TH409135	連結管	¥ 6,200(¥ 6,820)	1	銅	
409561	TH409561	連結管	¥ 10,300(¥ 11,330)	1	銅	
409562R	TH409562R	連結管	¥ 5,700(¥ 6,270)	1	銅	
66036	TH66036	整流板	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
71063	TH71063	菊座金	¥ 160(¥ 176)	2	軟鋼	
91533E	TH91533E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
91912	TH91912	パッキン	¥ 210(¥ 231)	1	合成樹脂	
94045	TH94045	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	ノンアスベスト	
5J000005	THYK50	キャップナット	¥ 650(¥ 715)	1		