

| | | | | |
|----|---------|----|-----------------------------------|-------|
| 品番 | TL380AZ | 品名 | 台付シングル13 (シャワー・逆止弁無・寒) (洗面) (JIS) | 2 / 2 |
|----|---------|----|-----------------------------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|------------|--------------------|----|----|----|
| TH5G0016 | TH 5G0016 | 水抜弁部 | ¥ 10,600(¥ 11,660) | 1 | | |
| TH5G0074 | TH 5G0074 | フィルター継手部 | ¥ 4,200(¥ 4,620) | 1 | | |
| TH5G0283 | TH 5G0283 | ホース継手 | ¥ 3,300(¥ 3,630) | 1 | | |
| TH5J0006 | TH 5J0006 | ハンドシャワー支持部 | ¥ 21,500(¥ 23,650) | 1 | | |
| TH19542 | TH19542 | カートリッジ押え | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | | |
| TH21055 | TH21055 | つば付ナット41.9 | ¥ 710(¥ 781) | 1 | | |
| TH21300 | TH21300 | 固定ナット | ¥ 4,000(¥ 4,400) | 1 | | |
| TH32501W | TH32501W | レバーハンドル | ¥ 9,850(¥ 10,835) | 1 | | |
| TH501-3R | TH501-3R | フレキシブルホース部 | ¥ 8,350(¥ 9,185) | 1 | | |
| TH5A0168 | TH5A0168 | シングル本体部 | ¥ 44,000(¥ 48,400) | 1 | | |
| TH72642 | TH72642 | スリップワッシャ | ¥ 160(¥ 176) | 1 | | |
| TH93228 | TH93228 | パッキン | ¥ 160(¥ 176) | 2 | | |
| TH95110 | TH95110 | ストッパー | ¥ 180(¥ 198) | 1 | | |
| TH959511 | TH959511 | カバー | ¥ 2,650(¥ 2,915) | 1 | | |
| THB18R | THB18R | 吐水口部 | ¥ 17,300(¥ 19,030) | 1 | | |
| THK16-1 | THK16-1 | ワンタッチソケット | ¥ 3,750(¥ 4,125) | 2 | | |
| THYF7R | THYF7R | シングルバルブ部 | ¥ 9,300(¥ 10,230) | 1 | | |