


品番	TL481UCFNZ B	品名	壁付シングル混合水栓	1 / 2
----	--------------	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TL481UCFNZ B	品名	壁付シングル混合水栓	2 / 2
----	--------------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0425	TH 5C0425	ホースユニット	¥ 11,600(¥ 12,760)	1		
TH5C0658	TH 5C0658	ホースユニット	¥ 14,500(¥ 15,950)	1		
TH5G0202	TH 5G0202	水抜弁部	¥ 9,550(¥ 10,505)	1		
TH5J0010	TH 5J0010	ハンドシャワー支持部	¥ 5,150(¥ 5,665)	1		
TH184637A	TH184637A #N1	カートリッジ押え	¥ 260(¥ 286)	1	銅合金	
TH21055	TH21055	つば付ナット41.9	¥ 710(¥ 781)	1	樹脂	
TH32376W	TH32376W	レバーハンドル	¥ 1,450(¥ 1,595)	1	合成樹脂 他	
TH41398W	TH41398W	連結管	¥ 1,600(¥ 1,760)	2	複合材質	
TH589-1	TH589-1 #N11	ハンドシャワー部	¥ 10,800(¥ 11,880)	1		
TH61241	TH61241	トラスタッピンねじ4×12	¥ 210(¥ 231)	1	軟鋼	
TH612411	TH612411	トラスタッピンねじ4×16	¥ 160(¥ 176)	3	軟鋼	
TH61367Z	TH61367Z	タッピンねじ4.5×50	¥ 270(¥ 297)	1	合成樹脂 他	
TH72642	TH72642	スリップワッシャ	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
TH92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
TH93228	TH93228	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
TH94045	TH94045	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	
TH95183	TH95183 #G14	昇降ユニット	¥ 7,600(¥ 8,360)	1	合成樹脂 他	
TH95245	TH95245	水栓パネル	¥ 7,700(¥ 8,470)	1	合成樹脂	
TH95577	TH95577	ストッパー	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	樹脂	
THK16-1	THK16-1	ワンタッチソケット	¥ 3,750(¥ 4,125)	2		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		