


品番	TL489EFR	B	品名	壁付シングル混合水栓	1 / 2
----	----------	---	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス〔補修〕時に交換可能なパーツを記載しております。  
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
 補修品として設定していません。

品番	TL489EFR	B	品名	壁付シングル混合水栓	2 / 2
----	----------	---	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0268	TH 5C0268	ハンドシャワー部	¥ 13,300(¥ 14,630)	1		
TH5C0333	TH 5C0333	ホースユニット	¥ 14,100(¥ 15,510)	1		
TH5D0097	TH 5D0097	ハンドル部	¥ 13,700(¥ 15,070)	1		
TH5G0127	TH 5G0127	給水ソケット	¥ 2,950(¥ 3,245)	2		
TH5J0214	TH 5J0214	水栓パネル	¥ 14,800(¥ 16,280)	1		
TH19A79	TH 19A79	カートリッジ押え	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	黄銅	
TH5A0093	TH5A0093	シングル本体部	¥ 52,600(¥ 57,860)	1		
TH61452	TH61452	座金付なべタップピンねじ 4×12	¥ 530(¥ 583)	7	ステンレス鋼 他	
TH67085	TH67085	タップピンねじ4.5×80	¥ 230(¥ 253)	2	冷間圧造用炭素鋼線	
TH72599S	TH72599S	板ばね	¥ 420(¥ 462)	1	ステンレス鋼	
TH85147	TH85147	開閉工具	¥ 910(¥ 1,001)	1	樹脂	
TH93228	TH93228	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
TH93592E1	TH93592E1	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
TH93698E	TH93698E	Oリング	¥ 820(¥ 902)	1	合成ゴム	
TH971061	TH971061	支持管	¥ 5,950(¥ 6,545)	1	合成樹脂	
TH971071	TH971071	固定リング	¥ 1,000(¥ 1,100)	1	合成樹脂	
TH97114R	TH97114R	アダプター	¥ 930(¥ 1,023)	1	樹脂	
THF29R	THF29R	シングルバルブ部	¥ 12,100(¥ 13,310)	1		