
品	TI 554 1A	#C11C	品	台付2ハンドル13(埋込)(洗面) (	1 / 2	
番	TL554-1A	#6116	名	JIS)	1 / 2	

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品	TL554-1A	#0110	品	台付2ハンドル13(埋込)(洗面) (	2 / 2
番	TL554-1A	#C11C	名	JIS)	2 / 2

- ■特記事項(1/1)
  ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
  ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
  ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
  ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
  ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
  ・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
  ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THY222-1	THY222-1	こま	¥ 850 (¥ 935)	2		
THY642	THY642	テーパリング部	¥ 1,600 (¥ 1,760)	2		
THY91054	THY91054	パッキン	¥ 410(¥ 451)	2		
5B000103	TH 5B0103	スピンドル部	¥ 6, 950 (¥ 7, 645)	2		
50000294	廃番	スパウト部	廃番	1		
15749R	TH15749R	スパウト連結金具	¥ 4, 200 (¥ 4, 620)	1	青銅	
17395	廃番	本体取付金具	廃番	2	黄銅	
17396	廃番	カバー	廃番	2	青銅	
17397	廃番	カバー押え	廃番	2	黄銅	
17399	廃番	ハンドル押え	廃番	2	黄銅	
21039F	TH21039F	つば付ナット30	¥ 380 (¥ 418)	2	黄銅 他	
22001	TH22001	袋ナット20.9	¥ 230 (¥ 253)	4	黄銅 他	
32182WC	廃番	十字ハンドル	廃番	1	合成樹脂 他	
32182WH	廃番	十字ハンドル	廃番	1	合成樹脂 他	
40509	TH40509	連結管	¥ 530(¥ 583)	2	銅	
72458	TH72458	止め輪	¥ 160 (¥ 176)	2	ステンレス鋼	
90594	TH90594	ブッシュ	¥ 1, 150 (¥ 1, 265)	2	合成樹脂	
91017	TH91017	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	天然ゴム	
91720	TH91720	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	2	合成樹脂	