


品番	TL590AEX	品名	元止め式専用水栓13（埋込・電温） （JIS）	1 / 3
----	----------	----	----------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TL590AEX	品名	元止め式専用水栓13（埋込・電温） （JIS）	2 / 3
----	----------	----	----------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】手洗器用給水栓連結管部の交換時注意点

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5B0391	TH 5B0391	スピンドル部	¥ 5,300 (¥ 5,830)	1		
TH5C0176	廃番	整流キャップ		1	廃番	
TH5D0052	TH 5D0052	ハンドル部	¥ 11,300 (¥ 12,430)	1		
TH5G0007	TH 5G0007	給水ソケット	¥ 4,050 (¥ 4,455)	1		
TH5R0012	廃番	連結管		1	廃番	
TH16678	TH16678	カバー	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1	銅合金	
TH17264	TH17264	泡まつ継手	¥ 1,600 (¥ 1,760)	1	黄銅	
TH91017	TH91017	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	天然ゴム	
TH91571E	TH91571E	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1	ゴム	
TH91720	TH91720	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1	合成樹脂	
THY222-1	THY222-1	こま	¥ 850 (¥ 935)	1		
18240	廃番	リング		1	黄銅	
5G000008	TN 49	継手	¥ 1,200 (¥ 1,320)	2		

品番	TL590AEX	品名	元止め式専用水栓13 (埋込・電温) (JIS)	3 / 3
----	----------	----	-----------------------------	-------

金具補修品注意情報	C-0003
-----------	--------

件名 手洗器用給水栓 連結管部の交換時注意点

対象製品  
 TL590A、TL590AEUKX、TL590AEX、TL590AUKX  
 TL590AU、TL590AX、TL597A、TL597AX、TL590-1A、  
 TL590-1AEX、TL590-1AUKX、TL590-1AX、  
 TL590-1EUKX、TL597-3A、TL597-3AX、TL812-1A、  
 TL812-1AX、TL812AEX、TL812A、TL812AX、  
 TL812AU、TL812AUKX、TL812AEUKX



補修品選定

