


品番	TL593AUKX	品名	立水栓13 (埋込・寒)	(JIS)	1 / 2
----	-----------	----	--------------	-------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TL593AUKX	品名	立水栓13 (埋込・寒) (JIS)	2 / 2
----	-----------	----	--------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THY2R	THY 2R	泡まつキャップ	¥ 1,000(¥ 1,100)	1		
TN49	TN 49	継手	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5B000084	廃番	バルブユニット	廃番	1		
5D000147	TH 5D0147	ハンドル部	¥ 4,900(¥ 5,390)	1		
14647	TH14647	エルボ	¥ 2,650(¥ 2,915)	1	青銅	
17876	TH17876	カバー	¥ 3,600(¥ 3,960)	1	黄銅	
18014	TH18014	泡まつ継手	¥ 2,700(¥ 2,970)	1	黄銅	
21003G	TH21003GA	つば付ナット20. 9	¥ 270(¥ 297)	1	黄銅	
21117	TH21117	つば付ナット16. 6	¥ 590(¥ 649)	1	黄銅	
22118	TH22118	袋ナット16. 6	¥ 270(¥ 297)	1	黄銅	
41139R	TH41139R	連結管	¥ 2,650(¥ 2,915)	1	銅	
91056	TH91056	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
91080	TH91080	パッキン	¥ 210(¥ 231)	1	天然ゴム	
91558R	TH91558R	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
91571E	TH91571E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	3	合成ゴム	
93093	TH93093	パッキン	¥ 210(¥ 231)	1	合成樹脂	
94045	TH94045	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	