


品番	TL832UQ1	品名	台付シングル13 (洗面)	(JIS)	1 / 2
----	----------	----	---------------	-------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TL832UQ1	品名	台付シングル13 (洗面) (JIS)	2 / 2
----	----------	----	---------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
5C000284	TH 5C0284	スパウト部	¥ 24,800(¥ 27,280)	1		
5G000007	TH 5G0007	給水ソケット	¥ 4,050(¥ 4,455)	2		
5G000126	TH 5G0126 #G14	ホースユニット	¥ 3,200(¥ 3,520)	1		
184633	TH184633	カートリッジ押え	¥ 1,250(¥ 1,375)	1		
18530	TH18530	自在カラン取付座	¥ 10,300(¥ 11,330)	1	黄銅	
21080	TH21080	ナット32	¥ 1,000(¥ 1,100)	2	黄銅	
32374W	TH32374W	レバーハンドル	¥ 7,300(¥ 8,030)	1	合成樹脂 他	
64254	TH64254	止めばね	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
71186	TH71186	菊座金	¥ 230(¥ 253)	2		
72711	TH72711	スペーサー	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 160(¥ 176)	1	合成樹脂	
92959	TH92959	パイプリング	¥ 220(¥ 242)	1	合成樹脂	
93248	TH93248	パッキン	¥ 160(¥ 176)	2	合成樹脂	