


品番	TL879AF	品名	立水栓13 (埋込・自閉)	(JIS)	1 / 3
----	---------	----	---------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TL879AF	品名	立水栓13 (埋込・自閉) (JIS)	2 / 3
----	---------	----	---------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】給水ホース交換時の注意情報

■特記事項(1/1)


- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0283	TH 5C0283	泡まつキャップ	¥ 1,550(¥ 1,705)	1		
TH5D0120	TH 5D0120	ハンドル部	¥ 4,300(¥ 4,730)	1		
TH5G0158	TH 5G0158	給水ソケット	¥ 16,400(¥ 18,040)	1		
TH698-1R	TH698-1R	自閉バルブ部	¥ 11,200(¥ 12,320)	1		
18710	TH18710	カバー	¥ 650(¥ 715)	1	黄銅	
18719	TH18719	カバー	¥ 1,350(¥ 1,485)	1	黄銅	
22339	TH22339	袋ナット	¥ 270(¥ 297)	1	黄銅	
41592	TH41592	連結管	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	銅	
74181	TH74181	ホースクランプ	¥ 160(¥ 176)	2	炭素鋼	
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 260(¥ 286)	1	工具鋼	
915581	TH915581	パッキン	¥ 160(¥ 176)	3	ゴム 他	
91571E	TH91571E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
91917	TH91917	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	天然ゴム	
92919S	TH92919S	継手	¥ 250(¥ 275)	1	合成樹脂	
94045	TH94045	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	
9268514	TH9571212	ホース	¥ 1,600(¥ 1,760)	1	合成樹脂	
95795	TH95795 #G14	継手	¥ 330(¥ 363)	1	合成樹脂	


品番	TL879AF	品名	立水栓13 (埋込・自閉) (JIS)	3 / 3
----	---------	----	---------------------	-------

金具補修品注意情報		G_0007	
件名	給水ホース交換時の注意情報		
対象製品	TL571AF TL571AFR TL579AF TL579AFR		
	TL871AF TL879AF		




## 給水ホースの交換方法

- ①給水ホース (旧) とソケットを取り外す。
- ②給水ホース (新) を取り付ける。  
※ソケットは使用しません。



### 給水ホース (旧)

ホース長さ  
L=400 (TL571・TL579 型)  
L=300 (TL871・TL879 型)



交換

### 給水ホース (新)

ホース長さ  
L=420 (TL571・TL579 型)  
L=320 (TL871・TL879 型)

