


品番	TLC31A1	品名	台付シングル13（洗面）	(JIS)	1 / 2
----	---------	----	--------------	-------	-------

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TLC31A1	品名	台付シングル13（洗面） (JIS)	2 / 2
----	---------	----	-----------------------	-------

- 特記事項 (1/1)
- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 - ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 - ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 - ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 - ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
 - ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 - ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
THYF7R	THYF7R	シングルバルブ部	¥ 9,650 (¥ 10,615)	1		
5C000285	TH 5C0285	泡まつキャップ	¥ 4,000 (¥ 4,400)	1		
5D000121	TH 5D0121	ハンドル部	¥ 15,900 (¥ 17,490)	1		
5G000007	TH 5G0007	給水ソケット	¥ 4,200 (¥ 4,620)	2		
19272R	TH19272R	カートリッジ押え	¥ 1,700 (¥ 1,870)	1	黄銅	
19352	TH19352	台座	¥ 4,800 (¥ 5,280)	1	黄銅	
61352	TH61352	止めねじ	¥ 370 (¥ 407)	1	ステンレス鋼	
72230R	TH72230R	スリップワッシャ	¥ 230 (¥ 253)	1	合成樹脂	
91308E	TH91308E	Oリング	¥ 210 (¥ 231)	1	合成ゴム	
91689E	TH91689E	Oリング	¥ 450 (¥ 495)	1	合成ゴム	
93248	TH93248	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	2	合成樹脂	
93411	TH93411	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1	天然ゴム	
93449	TH93449	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	
95059	TH95059	つば付ナット32	¥ 260 (¥ 286)	1	合成樹脂	
955421	TH955421	アダプター	¥ 540 (¥ 594)	1	合成樹脂	