

品番	TLNW32AEFZ	品名	台付シングル混合水栓	2 / 2
----	------------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THF29R	THF29R	シングルバルブ部	¥ 12,100(¥ 13,310)	1		
5C000286	TH 5C0286	スパウト部	¥ 5,400(¥ 5,940)	1		
5C000287	TH 5C0287	ホースユニット	¥ 4,900(¥ 5,390)	1		
5G000016	TH 5G0016	水抜弁部	¥ 10,600(¥ 11,660)	1		
5G000018	TH 5G0018	給水ソケット	¥ 1,800(¥ 1,980)	2		
18467	TH18467	馬蹄形座金	¥ 1,650(¥ 1,815)	1	黄銅	
18646	TH18646	袋ナットM16	¥ 200(¥ 220)	1	黄銅	
19019R	TH19019R	継手	¥ 490(¥ 539)	1	黄銅	
63122	TH63122	締付金具	¥ 160(¥ 176)	1	黄銅	
72393	TH72393	ばね座金	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	
72726	TH72726	平座金	¥ 480(¥ 528)	1	ステンレス鋼	
74269	TH74269	ホースクランプ	¥ 200(¥ 220)	1	軟鋼	
94045	TH94045	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ノンアスベスト	
95110	TH95110	ストッパー	¥ 180(¥ 198)	1	合成樹脂	
95132A	TH95132A	水受トレイ	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	合成樹脂 他	
95216	TH95216	ホースガイド	¥ 470(¥ 517)	1	合成樹脂	