


品番	TLP02309J	品名	壁付シングル混合水栓	1 / 2
----	-----------	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TLP02309J	品名	壁付シングル混合水栓	2 / 2
----	-----------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0822	TH 5C0822	スパウト部	¥ 143,000 (¥ 157,300)	1		
TH5C0850	TH 5C0850	継手ユニット	¥ 16,400(¥ 18,040)	1		
TH5D0385	TH 5D0385	開閉ハンドル部	¥ 6,650(¥ 7,315)	1		
TH19E42	TH 19E42	化粧カバー	¥ 20,000(¥ 22,000)	1	黄銅	
TH19E43	TH 19E43	ハンドルカバー	¥ 10,600(¥ 11,660)	1	黄銅	
TH97J40	TH 97J40	防水シート	¥ 1,550(¥ 1,705)	2	合成樹脂 他	
TH611351	TH611351	なべ小ねじM3×3	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼 他	
TH614891	TH614891	なべ小ねじ	¥ 380(¥ 418)	2	ステンレス鋼 他	
TH62356	TH62356	六角穴付きボルト	¥ 380(¥ 418)	3	ステンレス鋼 他	
TH72141	TH72141	ばね座金	¥ 160(¥ 176)	2	ステンレス鋼	
TH74809	TH74809	カートリッジ押え	¥ 490(¥ 539)	1	ステンレス鋼	
TH85091	TH85091	六角棒スパナ2.5	¥ 160(¥ 176)	1	合金鋼	
TH85102	TH85102	六角棒スパナ2	¥ 230(¥ 253)	1	工具鋼	
TH93522E	TH93522E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
THF34-1S	THF34-1S	シングルバルブ部	¥ 12,100(¥ 13,310)	1		