


|    |         |    |             |       |
|----|---------|----|-------------|-------|
| 品番 | TM116CL | 品名 | 台付2ハンドル混合水栓 | 1 / 2 |
|----|---------|----|-------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



|    |         |    |             |       |
|----|---------|----|-------------|-------|
| 品番 | TM116CL | 品名 | 台付2ハンドル混合水栓 | 2 / 2 |
|----|---------|----|-------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番        | 発注品番           | 品名        | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料      | 備考 |
|-----------|----------------|-----------|--------------------|----|---------|----|
| TH528     | TH528          | 逆止弁部      | ¥ 800(¥ 880)       | 2  |         |    |
| THY525-1R | THY525-1R      | 切り替えバルブ部  | ¥ 7,050(¥ 7,755)   | 1  |         |    |
| THY556F   | THY556F #N11   | シャワーハンガー  | ¥ 2,100(¥ 2,310)   | 2  |         |    |
| THY642    | THY642         | テーパリング部   | ¥ 1,600(¥ 1,760)   | 2  |         |    |
| THY717    | 廃番             | シャワーヘッド   | 廃番                 | 1  |         |    |
| THY736    | THY736 #NW1    | ハンドル部     | ¥ 1,900(¥ 2,090)   | 2  |         |    |
| 9B1407    | TH 5B0189      | 止水バルブ     | ¥ 1,200(¥ 1,320)   | 1  |         |    |
| 9B1408    | TH 5B0190      | 止水バルブ     | ¥ 1,250(¥ 1,375)   | 1  |         |    |
| 5C000086  | TH 5C0086 #NW1 | ホースユニット   | ¥ 6,250(¥ 6,875)   | 1  |         |    |
| 5C000237  | TH 5C0237      | 自在スパウト    | ¥ 9,050(¥ 9,955)   | 1  |         |    |
| 5D000091  | TH 5D0091 #NW1 | 切り替えハンドル部 | ¥ 2,500(¥ 2,750)   | 1  |         |    |
| 5G000094  | TH 5G0094      | シャワーエルボ   | ¥ 3,450(¥ 3,795)   | 1  |         |    |
| 5J000018  | TH 5J0018      | キャップナット   | ¥ 740(¥ 814)       | 1  |         |    |
| 5J000019  | TH 5J0019      | 逆止弁蓋部     | ¥ 1,150(¥ 1,265)   | 2  |         |    |
| 16687R    | TH16687R       | 切替弁座      | ¥ 1,250(¥ 1,375)   | 1  | 青銅      |    |
| 21003     | TH21003        | ナット20. 9  | ¥ 160(¥ 176)       | 2  | 黄銅      |    |
| 71063     | TH71063        | 菊座金       | ¥ 160(¥ 176)       | 2  | 軟鋼      |    |
| 91538E    | TH91538E       | Oリング      | ¥ 200(¥ 220)       | 1  | 合成ゴム    |    |
| 91843     | TH91843        | パッキン      | ¥ 160(¥ 176)       | 1  | 合成樹脂    |    |
| 94034R    | TH94034R       | パッキン      | ¥ 160(¥ 176)       | 1  | ノンアスベスト |    |
| 5J000005  | THYK50         | キャップナット   | ¥ 650(¥ 715)       | 2  |         |    |