


品番	TM440ARX32	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	------------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TM440ARX32	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	------------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000066	TH 5B0066	逆止弁部	¥ 12,700(¥ 13,970)	2		
5B000068	TH 5B0068	エレメント部	¥ 18,100(¥ 19,910)	2		
5B000069	TH 5B0069	温度調節ユニット	¥ 12,400(¥ 13,640)	1		
5D000095	TH 5D0095	温度調節ハンドル部	¥ 3,800(¥ 4,180)	1		
5G000052	TH 5G0052	止水栓付取付脚	¥ 34,800(¥ 38,280)	2		
5G000121	TH 5G0121	連結管	¥ 62,700(¥ 68,970)	1		
5J000049	TH 5J0049	ポイントユニット	¥ 5,050(¥ 5,555)	1		
5J000050	TH 5J0050	温度計	¥ 24,700(¥ 27,170)	1		
5J000051	TH 5J0051	エレメント押え	¥ 2,400(¥ 2,640)	2		
5J000052	TH 5J0052	ばねケースガイド	¥ 1,950(¥ 2,145)	2		
5J000053	TH 5J0053	カバー部	¥ 6,900(¥ 7,590)	1		
14598	TH14598	ニップル	¥ 5,950(¥ 6,545)	1	黄銅	
17212	TH17212	ストッパー	¥ 3,200(¥ 3,520)	1	黄銅	
17216	TH17216	フィルター蓋	¥ 2,200(¥ 2,420)	2	黄銅	
17528	TH17528	スピンドルガイド押え	¥ 2,150(¥ 2,365)	1	黄銅	
71211	TH71211	カバー	¥ 6,100(¥ 6,710)	1	黄銅	
71241	TH71241	送り座	¥ 6,200(¥ 6,820)	1	ステンレス鋼	
91689E	TH91689E	Oリング	¥ 430(¥ 473)	2	合成ゴム	