
品	TM441-32	品	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2	
番	1 M44 1 - 32	名		1 / 2	

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品	品 壁付サーモスタット混合水栓 TM441-32	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2		
番	1111441-32	名		2 / 2	

- ■特記事項(1/1)
 ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
 ・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1:発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000066	TH 5B0066	逆止弁部	¥ 13, 200 (¥ 14, 520)	2		
5B000068	TH 5B0068	エレメント部	¥ 18, 800 (¥ 20, 680)	2		
5B000069	TH 5B0069	温度調節ユニット	¥ 12, 900 (¥ 14, 190)	1		
5D000095	TH 5D0095	温度調節ハンドル部	¥ 3, 950 (¥ 4, 345)	1		
5J000049	TH 5J0049	ポイントユニット	¥ 5, 250 (¥ 5, 775)	1		
5J000051	TH 5J0051	エレメント押え	¥ 2, 500 (¥ 2, 750)	2		
5J000052	TH 5J0052	ばねケースガイド	¥ 2,000 (¥ 2,200)	2		
5J000053	TH 5J0053	カバー部	¥ 7, 150 (¥ 7, 865)	1		
17212	TH17212	ストッパー	¥ 3, 300 (¥ 3, 630)	1	黄銅	
17216	TH17216	フィルター蓋	¥ 2, 300 (¥ 2, 530)	2	黄銅	
17528	TH17528	スピンドルガイド押え	¥ 2, 250 (¥ 2, 475)	1	黄銅	
71211	TH71211	カバー	¥ 6, 350 (¥ 6, 985)	1	黄銅	
91689E	TH91689E	0リング	¥ 450 (¥ 495)	2	合成ゴム	
91987E	TH91987E	パッキン	¥ 450 (¥ 495)	2	合成ゴム	
91988E	TH91988E	パッキン	¥ 880 (¥ 968)	1	合成ゴム	