


品番	TMF40WFSZ	品名	壁付サーモ13 ク・寒）（浴室）（JIS）	（シャワバス・クリッ	1 / 3
----	-----------	----	--------------------------	------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMF40WFSZ	品名	壁付サーモ13 ク・寒）（浴室）（JIS）	（シャワバス・クリッ	2 / 3
----	-----------	----	--------------------------	------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500 (¥ 6,050)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	2		
TH730-1	TH730-1	シャワーエルボ	¥ 2,000 (¥ 2,200)	1		
THA1-6	THA 1-6	スプレーサー	¥ 1,850 (¥ 2,035)	1		
THC46	THC46	シャワーヘッド	¥ 8,900 (¥ 9,790)	1		
THD52-1	THD52-1	止水栓付取付脚	¥ 10,000 (¥ 11,000)	2		
THJ6R	THJ 6R	調圧弁	¥ 6,050 (¥ 6,655)	1		
THY261AR	THY261AR	自在スパウト	¥ 17,600 (¥ 19,360)	1		
THY478FLLS	THY478FLLN	シャワーホース	¥ 11,600 (¥ 12,760)	1		
THY556WR	THY556WAR	シャワーハンガー	¥ 3,600 (¥ 3,960)	2		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200 (¥ 1,320)	1		
5D000026	TH 5D0026	温度調節ハンドル部	¥ 5,050 (¥ 5,555)	1		
5D000046	TH 5D0046	開閉ハンドル部	¥ 4,550 (¥ 5,005)	1		
186521R	TH186521R	ストッパー	¥ 2,000 (¥ 2,200)	1	黄銅	
22320N	TH22320N	ナット	¥ 590 (¥ 649)	2	銅合金	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170 (¥ 187)	1	複合材質	
92613	TH92613 #G19M	インデックス	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1	合成樹脂	
92614	TH92614 #G19M	インデックス	¥ 1,150 (¥ 1,265)	1	合成樹脂	

品番	TMF40WFSZ	品名	壁付サーモ13 (シャワバス・クリック・寒) (浴室) (JIS)	3 / 3
----	-----------	----	-----------------------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。		2-A1-0016
件名	水栓取付脚補修時の注意情報			
対象製品	TMF40ARX TMF40AZRKX	TMG40ARX TMG40ARKX	TMJ40ARX TMJ40ARKX	他
新旧製品識別方法				
前期型品 断熱脚カバー (湯側) 後期型品 断熱脚カバー (湯側) 取付脚本体の厚みが違います 後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります				
補修品選定				
【前期型品の取付脚本体を交換する場合】				
THD30R 断熱脚カバー (一般地用・寒冷地用共通) 湯側の脚部にカバーが付いている場合は、断熱脚カバーも同時に交換して下さい。 THD52 THD52 必ず2ヶセットで 同時交換して下さい 一般地用: THD52 寒冷地用: THD52-1 (水抜栓付き)				
【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】				
単品交換できます (前期型品・後期型品共通)				
TH91734ER パッキン THF35-1 止水バルブ TH66435R フィルター TH5J0316 スピンドルガイド TH71158ZA 送り座 TH5B0004 水抜バルブ 寒冷地用は下部に 水抜栓あり 断熱脚カバー 前期型品: TH440 後期型品: THD30R				