


品番	TMF47ARRZA	品名	定量止水式壁付サーモスタット水栓	1 / 2
----	------------	----	------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TMF47ARRZA	品名	定量止水式壁付サーモスタット水栓	2 / 2
----	------------	----	------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5D0025	TH 5D0025	開閉ハンドル部	¥ 5,400(¥ 5,940)	1		
TH5D0026	TH 5D0026	温度調節ハンドル部	¥ 5,150(¥ 5,665)	1		
TH5J0015	TH 5J0015	塞蓋	¥ 4,250(¥ 4,675)	1		
TH5J0017	TH 5J0017	キャップ	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
TH17618N	TH17618N	スピンドルガイド	¥ 1,800(¥ 1,980)	1	黄銅	
TH186521R	TH186521R	ストッパー	¥ 2,050(¥ 2,255)	1	黄銅	
TH22320N	TH22320N	ナット	¥ 600(¥ 660)	1	銅合金	
TH535-2RRA	TH535-2RRA	定量止水ユニット	¥ 7,900(¥ 8,690)	1		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,800(¥ 11,880)	1		
TH5B0438	TH5B0438	水抜弁部	¥ 5,750(¥ 6,325)	2		
TH5J0369	TH5J0369	ふたユニット	¥ 2,050(¥ 2,255)	1		
TH66349R	TH66349R	止め輪	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
TH72483	TH72483	ストッパ	¥ 1,300(¥ 1,430)	1		
TH72484	TH72484	ストッパ	¥ 1,300(¥ 1,430)	1	ステンレス	
TH85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	複合材質	
TH92667	TH92667	インデックス	¥ 1,200(¥ 1,320)	1	樹脂	
TH92668	TH92668	インデックス	¥ 750(¥ 825)	1	合成樹脂	
THD107	THD107	止水栓付取付脚	¥ 8,800(¥ 9,680)	2		
THYB77-1	THYB77-1	自在スパウト	¥ 7,150(¥ 7,865)	1		