



|    |             |    |                          |            |       |
|----|-------------|----|--------------------------|------------|-------|
| 品番 | TMF47CFZRKX | 品名 | 壁付サーモ13<br>水・寒）（浴室）（JIS） | （シャワバス・定量止 | 2 / 3 |
|----|-------------|----|--------------------------|------------|-------|

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番         | 発注品番           | 品名       | 希望小売価格<br>(税込価格) 注1 | 数量 | 材料     | 備考 |
|------------|----------------|----------|---------------------|----|--------|----|
| TH5B0004   | TH 5B0004      | 水抜弁部     | ¥ 1,200 (¥ 1,320)   | 2  |        |    |
| TH5D0025   | TH 5D0025      | 開閉ハンドル部  | ¥ 5,400 (¥ 5,940)   | 1  |        |    |
| TH5D0046   | TH 5D0046      | 開閉ハンドル部  | ¥ 4,650 (¥ 5,115)   | 1  |        |    |
| TH5J0017   | TH 5J0017      | キャップ     | ¥ 1,650 (¥ 1,815)   | 1  |        |    |
| TH17618N   | TH17618N       | スピンドルガイド | ¥ 1,800 (¥ 1,980)   | 1  | 黄銅     |    |
| TH22320N   | TH22320N       | ナット      | ¥ 600 (¥ 660)       | 2  | 銅合金    |    |
| TH535-2RRA | TH535-2RRA     | 定量止水ユニット | ¥ 7,900 (¥ 8,690)   | 1  |        |    |
| TH576-2S   | TH576-2S       | 温度調節ユニット | ¥ 11,400 (¥ 12,540) | 1  |        |    |
| TH577-7    | TH577-7        | 開閉バルブ部   | ¥ 5,300 (¥ 5,830)   | 1  |        |    |
| TH5J0369   | TH5J0369       | ふたユニット   | ¥ 2,050 (¥ 2,255)   | 1  |        |    |
| TH66349R   | TH66349R       | 止め輪      | ¥ 170 (¥ 187)       | 1  | ステンレス鋼 |    |
| TH679A     | TH679A         | 逆止弁部     | ¥ 1,050 (¥ 1,155)   | 2  |        |    |
| TH72483    | TH72483        | ストッパ     | ¥ 1,300 (¥ 1,430)   | 1  |        |    |
| TH72484    | TH72484        | ストッパ     | ¥ 1,300 (¥ 1,430)   | 1  | ステンレス  |    |
| TH730-1    | TH730-1        | シャワーエルボ  | ¥ 2,050 (¥ 2,255)   | 1  |        |    |
| TH85060RZ  | TH85060RZ      | 開閉工具     | ¥ 170 (¥ 187)       | 1  | 複合材質   |    |
| TH92664    | TH92664        | スペーサー    | ¥ 1,700 (¥ 1,870)   | 1  | 合成樹脂   |    |
| TH92667    | TH92667        | インデックス   | ¥ 1,200 (¥ 1,320)   | 1  | 樹脂     |    |
| TH92668A   | TH92668A #G19M | インデックス   | ¥ 1,150 (¥ 1,265)   | 1  | 合成樹脂   |    |
| THD52-1    | THD52-1        | 止水栓付取付脚  | ¥ 10,200 (¥ 11,220) | 2  |        |    |
| THY261AR   | THY261AR       | 自在スパウト   | ¥ 18,000 (¥ 19,800) | 1  |        |    |
| THY478FLLN | THY478FLLN     | シャワーホース  | ¥ 11,800 (¥ 12,980) | 1  |        |    |
| THY556WAR  | THY556WAR      | シャワーハンガー | ¥ 3,650 (¥ 4,015)   | 2  |        |    |

|    |             |    |                                   |       |
|----|-------------|----|-----------------------------------|-------|
| 品番 | TMF47CFZRKX | 品名 | 壁付サーモ13 (シャワバス・定量止水・寒) (浴室) (JIS) | 3 / 3 |
|----|-------------|----|-----------------------------------|-------|

金具補修品互換性情報

製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2-A1-0016

件名

水栓取付脚補修時の注意情報

対象製品

TMF40ARX

TMG40ARX

TMJ40ARX

TMF40AZRKX

TMG40ARKX

TMJ40ARKX

他

新旧製品識別方法

前期型品

後期型品

取付脚本体の厚みが違います

断熱脚カバー (湯側)

断熱脚カバー (湯側)

後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります

補修品選定

【前期型品の取付脚本体を交換する場合】

THD30R

断熱脚カバー

(一般地用・寒冷地用共通)

必ず2ヶセットで同時交換して下さい

湯側の脚部にカバーが付いている場合は、断熱脚カバーも同時に交換して下さい。

THD52

THD52

一般地用: THD52

寒冷地用: THD52-1 (水抜栓付き)

【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】

単品交換できます (前期型品・後期型品共通)

TH91734ER

パッキン

THF35-1

止水バルブ

TH66435R

フィルター

TH5J0316

スピンドルガイド

TH71158ZA

送り座

寒冷地用は下部に水抜栓あり

TH5B0004

水抜バルブ

断熱脚カバー

前期型品: TH440

後期型品: THD30R

2025年10月01日