


品番	TMGG30EZ	品名	壁付シングル混合水栓	1 / 2
----	----------	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
 補修品として設定しておりません。

品番	TMGG30EZ	品名	壁付シングル混合水栓	2 / 2
----	----------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5B000055	TH 5B0055	切り替え弁部	¥ 1,950(¥ 2,145)	1		
9C3101	TH 5C0665	シャワーエルボ	¥ 6,950(¥ 7,645)	1		
5D000074	TH 5D0074	ハンドル部	¥ 2,900(¥ 3,190)	1		
5D000075	TH 5D0075	ハンドル部	¥ 3,900(¥ 4,290)	1		
9Q0044	TH 5Q0008	補修専用ユニット	¥ 14,000(¥ 15,400)	1		
19B39	TH 19B39	スピンドルガイド	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
97D781	TH 97D781	カバー	¥ 1,700(¥ 1,870)	1		
97D79	TH 97D79	ガイド	¥ 690(¥ 759)	1		
97D85	TH 97D85 #N70	インデックス	¥ 850(¥ 935)	1		
TH5C0949	TH5C0949	シャワーホース	¥ 6,900(¥ 7,590)	1		
62342	TH62342	六角穴付きボルトM3×40	¥ 320(¥ 352)	3		
747791	TH747791	押え板	¥ 1,250(¥ 1,375)	1		
91201E	TH91201E	Oリング	¥ 210(¥ 231)	1		
91309E	TH91309E	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1		
THD61-1	THD61-1	止水栓付取付脚	¥ 9,800(¥ 10,780)	2		
THYB70-1	THYB70-1	自在スパウト	¥ 7,000(¥ 7,700)	1		
THYC47	THYC47RA	シャワーハンガー	¥ 2,250(¥ 2,475)	2		
THYC48	THYC48	シャワーヘッド	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		