


品番	TMGG40B2	B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	----------	---	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TMGG40B2	B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	----------	---	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0245	TH 5C0245	吐水口部	¥ 1,400(¥ 1,540)	1		
TH5D0076	TH 5D0076	温度調節ハンドル部	¥ 4,000(¥ 4,400)	1		
TH5D0180	TH 5D0180	開閉ハンドル部	¥ 4,000(¥ 4,400)	1		
TH5J0060	TH 5J0060	カバー部	¥ 6,650(¥ 7,315)	2		
TH97D76	TH 97D76	リング	¥ 460(¥ 506)	2	樹脂	
TH13140	TH13140	継手	¥ 9,500(¥ 10,450)	1	銅合金	
TH147921	TH147921	シャワーエルボ	¥ 3,500(¥ 3,850)	1	銅合金	
TH22001A	TH22001A	袋ナット20. 9	¥ 500(¥ 550)	2	銅合金	
TH22412	TH22412	袋ナット36	¥ 620(¥ 682)	2	銅合金	
TH41996	TH41996	連結管	¥ 3,350(¥ 3,685)	1	銅合金	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,800(¥ 11,880)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
TH926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 270(¥ 297)	1	樹脂	
TH93336E	TH93336E	Oリング	¥ 170(¥ 187)	1	ゴム	
TH97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 620(¥ 682)	1	合成樹脂	
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
THD64	THD108	止水栓付取付脚	¥ 20,300(¥ 22,330)	1		
THY91054	THY91054	パッキン	¥ 440(¥ 484)	1		