


品番	TMGG40BQ1R B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	1 / 2
----	--------------	----	---------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TMGG40BQ1R B	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	--------------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5J0060	TH 5J0060	カバー部	¥ 6,250(¥ 6,875)	2		
TH13140	TH13140	継手	¥ 8,950(¥ 9,845)	1	銅合金	
TH14576	TH14576	ソケット	¥ 1,600(¥ 1,760)	1	黄銅	
TH147921	TH147921	シャワーエルボ	¥ 3,300(¥ 3,630)	1	銅合金	
TH19511	TH19511	スペーサー	¥ 680(¥ 748)	1	銅合金	
TH22001A	TH22001A	袋ナット20. 9	¥ 470(¥ 517)	2	銅合金	
TH22412	TH22412	袋ナット36	¥ 590(¥ 649)	1	銅合金	
TH22420	TH22420	袋ナット36	¥ 1,000(¥ 1,100)	1	銅合金	
TH32534	TH32534	レバー	¥ 9,900(¥ 10,890)	1	亜鉛	
TH325351	TH325351	切替ハンドル	¥ 6,950(¥ 7,645)	1	亜鉛	
TH41996	TH41996	連結管	¥ 3,200(¥ 3,520)	1	銅合金	
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
TH5A0160	TH5A0160	壁付サーモ本体部	¥ 50,300(¥ 55,330)	1		
TH5D0181	TH5D0181	温度調節ハンドル部	¥ 4,550(¥ 5,005)	1		
TH61504M	TH61504M	小ねじM4×5. 5	¥ 910(¥ 1,001)	1	ステンレス鋼	
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,000(¥ 1,100)	2		
TH93336E	TH93336E	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
TH94018	TH94018	パッキン	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
TH97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 590(¥ 649)	1	合成樹脂	
TH97780R	TH97780R #G14	インデックス	¥ 1,100(¥ 1,210)	1	樹脂	
TH97782	TH97782 #G14	リング	¥ 800(¥ 880)	1	樹脂	
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,800(¥ 1,980)	1		
THD64	THD108	止水栓付取付脚	¥ 19,500(¥ 21,450)	1		
THY91054	THY91054	パッキン	¥ 410(¥ 451)	1		