

品番	TMGG40EWZ	品名	壁付サーモスタット混合水栓	2 / 3
----	-----------	----	---------------	-------

■互換性に関する注意情報

・【金具補修品互換性情報】シャワー部の形状変更に伴う、フィルター、Oリングの変更

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200 (¥ 1,320)	1		
5D000076	TH 5D0076	温度調節ハンドル部	¥ 3,950 (¥ 4,345)	1		
5D000077	TH 5D0077	開閉ハンドル部	¥ 4,250 (¥ 4,675)	1		
97D76	TH 97D76	リング	¥ 450 (¥ 495)	2		
22412	TH22412	袋ナット36	¥ 610 (¥ 671)	2		
TH576-4S	TH576-4S	温度調節ユニット	¥ 10,600 (¥ 11,660)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,500 (¥ 6,050)	1		
TH5C0949	TH5C0949	シャワーホース	¥ 6,900 (¥ 7,590)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	2		
926902R	TH926902R	ストッパー	¥ 260 (¥ 286)	1		
97590S	TH97590S	ブッシュ	¥ 610 (¥ 671)	1		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,850 (¥ 2,035)	1		
THC49	THC49	シャワーヘッド	¥ 13,200 (¥ 14,520)	1		
THD62-1	THD62-1	止水栓付取付脚	¥ 21,000 (¥ 23,100)	1		
THJ6R	THJ 6R	調圧弁	¥ 6,050 (¥ 6,655)	1		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,750 (¥ 1,925)	1		
THYB70-1	THYB70-1	自在スパウト	¥ 7,000 (¥ 7,700)	1		
THYC47	THYC47RA	シャワーハンガー	¥ 2,250 (¥ 2,475)	2		

品番	TMGG40EWZ	品名	壁付サーモスタット混合水栓	3 / 3
----	-----------	----	---------------	-------

金具補修品互換性情報

製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。

2_A1_0068

件名 シャワー部の形状変更に伴う、フィルター、Oリングの変更


対象製品 TEM47EW・THYC49H・TMF40EWF・TMF49E3W・TMF49E3WR・TMF49EW・TMGG40EW
TMGG40LEW・TMGG40LEWR・TMGG40QEW・TMGG40SEW・TMGG40SEWR・TMGG46EW
TMY240EW・TN118EWLL1 B・TN118EWLL2 B・TUM44EW B 他

前期・後期型製品識別方法


前期型品

切替時期 2018 年 10 月頃


後期型品



補修品選定



①フィルターを交換する際は、フィルターの形状を確認し
下図のように同じ形状のフィルターをご注文ください。



②Oリングを交換する際は、下図のようにフィルターの形状を
確認してOリングをご注文ください。

