


品番	TMH20-1A	品名	壁付2ハンドル混合水栓	1 / 2
----	----------	----	-------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
 図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
 補修品として設定しておりません。

品番	TMH20-1A	品名	壁付2ハンドル混合水栓	2 / 2
----	----------	----	-------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5A0050	TH 5A0050	水栓取付脚	¥ 11,300(¥ 12,430)	2		
5B000078	TH 5B0078	バルブ部	¥ 7,300(¥ 8,030)	2		
5C000081	TH 5C0081	吐水口部	¥ 3,400(¥ 3,740)	1		
5D000131	TH 5D0131	ハンドル部	¥ 7,950(¥ 8,745)	1		
5D000132	TH 5D0132	ハンドル部	¥ 7,950(¥ 8,745)	1		
66274	TH66274	整流板	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス鋼	