


品番	TMJ40B4Z	B	品名	壁付サーモ13 (寒) (浴室)	(JIS)	1 / 3
----	----------	---	----	------------------	-------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TMJ40B4Z B	品名	壁付サーモ13 (寒) (浴室) (JIS)	2 / 3
----	------------	----	------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。


図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576S	TH576S	温度調節ユニット	¥ 9,850(¥ 10,835)	1		
TH577	TH577	開閉バルブ部	¥ 5,600(¥ 6,160)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
THA1-6	THA 1-6	スペーサー	¥ 1,900(¥ 2,090)	1		
THD52-1	THD52-1	止水栓付取付脚	¥ 10,200(¥ 11,220)	2		
THY730	THY730	シャワーエルボ	¥ 1,750(¥ 1,925)	1		
5B000004	TH 5B0004	水抜弁部	¥ 1,200(¥ 1,320)	1		
5D000016	TH 5D0016	温度調節ハンドル部	¥ 3,650(¥ 4,015)	1		
5D000017	TH 5D0017	開閉ハンドル部	¥ 3,450(¥ 3,795)	1		
5R000031	TH 5R0031	吐水口部	¥ 4,800(¥ 5,280)	1		
22319S	TH22319S	袋ナット36	¥ 460(¥ 506)	2	黄銅	
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
927553A	TH927553A	インデックス	¥ 700(¥ 770)	1	合成樹脂	
927553B	TH927553B	インデックス	¥ 700(¥ 770)	1	合成樹脂	

品番	TMJ40B4Z B	品名	壁付サーモ13 (寒) (浴室) (JIS)	3 / 3
----	------------	----	------------------------	-------

<b>金具補修品互換性情報</b>	製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。	2-A1-0016
-------------------	---	-----------


件名	水栓取付脚補修時の注意情報		
対象製品	TMF40ARX TMF40AZRKX	TMG40ARX TMG40ARKX	TMJ40ARX TMJ40ARKX 他

**新旧製品識別方法**



**補修品選定**

**【前期型品の取付脚本体を交換する場合】**



**【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】**

