


| | | | | | |
|----|---------|---|----|---------------|-------|
| 品番 | TMJ46-2 | B | 品名 | 台付サーモスタット混合水栓 | 1 / 2 |
|----|---------|---|----|---------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | | |
|----|---------|---|----|---------------|-------|
| 品番 | TMJ46-2 | B | 品名 | 台付サーモスタット混合水栓 | 2 / 2 |
|----|---------|---|----|---------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|-----------|----------------|-----------|--------------------|----|--------|----|
| TH576-1S | TH576-1S | 温度調節ユニット | ¥ 10,600(¥ 11,660) | 1 | | |
| TH577-6 | TH577-6 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,500(¥ 6,050) | 1 | | |
| TH730-1 | TH730-1 | シャワーエルボ | ¥ 2,000(¥ 2,200) | 1 | | |
| THA1-4 | THA 1-4 | 切り替えハンドル部 | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | | |
| THY272ALL | THY272ALL #NW1 | 自在スパウト | ¥ 9,450(¥ 10,395) | 1 | | |
| 5B000059 | TH 5B0059 #G14 | 逆止弁部 | ¥ 6,350(¥ 6,985) | 2 | | |
| 21003 | TH21003 | ナット20. 9 | ¥ 170(¥ 187) | 2 | 黄銅 | |
| 22319S | TH22319S | 袋ナット36 | ¥ 450(¥ 495) | 2 | 黄銅 | |
| 72546 | TH72546 | 菊座金 | ¥ 170(¥ 187) | 2 | ステンレス鋼 | |
| 85060RZ | TH85060RZ | 開閉工具 | ¥ 170(¥ 187) | 1 | 合成樹脂 他 | |
| 92755 | TH92755 | インデックス | ¥ 260(¥ 286) | 1 | | |
| 92755A | TH92755A | インデックス | ¥ 260(¥ 286) | 1 | | |
| 93324 | TH93324 | パッキン | ¥ 170(¥ 187) | 2 | 合成樹脂 | |
| 93697 | TH93697 | パッキン | ¥ 210(¥ 231) | 4 | 合成樹脂 | |
| 97008 | TH97008 | カバー | ¥ 3,550(¥ 3,905) | 2 | 合成樹脂 | |