


| | | | | |
|----|------------|----|---------------|-------|
| 品番 | TMNW40ECRZ | 品名 | 壁付サーモスタット混合水栓 | 1 / 2 |
|----|------------|----|---------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



| | | | | |
|----|------------|----|---------------|-------|
| 品番 | TMNW40ECRZ | 品名 | 壁付サーモスタット混合水栓 | 2 / 2 |
|----|------------|----|---------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番 | 発注品番 | 品名 | 希望小売価格 (税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|--------------------|----|------|----|
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | ¥ 10,200(¥ 11,220) | 1 | | |
| TH577 | TH577 | 開閉バルブ部 | ¥ 5,300(¥ 5,830) | 1 | | |
| TH679A | TH679A | 逆止弁部 | ¥ 1,000(¥ 1,100) | 2 | | |
| TH730-1 | TH730-1 | シャワーエルボ | ¥ 1,950(¥ 2,145) | 1 | | |
| THA1-6 | THA 1-6 | スペーサー | ¥ 1,800(¥ 1,980) | 1 | | |
| THB32 | THB32 | 泡まつキャップ | ¥ 1,700(¥ 1,870) | 1 | | |
| THC7C | THC 7C | シャワーヘッド | ¥ 19,900(¥ 21,890) | 1 | | |
| THD62-1 | THD62-1 | 止水栓付取付脚 | ¥ 20,200(¥ 22,220) | 1 | | |
| THYC40LL | THYC40LLR | シャワーホース | ¥ 10,600(¥ 11,660) | 1 | | |
| THYC51 | THYC51R | シャワーハンガー | ¥ 3,650(¥ 4,015) | 2 | | |
| 5B000004 | TH 5B0004 | 水抜弁部 | ¥ 1,150(¥ 1,265) | 1 | | |
| 5D000116 | TH 5D0116 | 温度調節ハンドル部 | ¥ 6,250(¥ 6,875) | 1 | | |
| 5D000117 | TH 5D0117 | 開閉ハンドル部 | ¥ 9,450(¥ 10,395) | 1 | | |
| 186521R | TH186521R | ストッパー | ¥ 1,950(¥ 2,145) | 1 | 黄銅 | |
| 19511 | TH19511 | スペーサー | ¥ 680(¥ 748) | 1 | 黄銅 | |
| 22384R | TH22384R | ナット | ¥ 1,900(¥ 2,090) | 2 | 黄銅 | |
| 97590S | TH97590S | ブッシュ | ¥ 590(¥ 649) | 1 | 合成樹脂 | |
| 97706 | TH97706 | リング | ¥ 1,250(¥ 1,375) | 2 | 合成樹脂 | |