



|    |         |    |             |       |
|----|---------|----|-------------|-------|
| 品番 | TMS20CZ | 品名 | 壁付2ハンドル混合水栓 | 2 / 2 |
|----|---------|----|-------------|-------|

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番        | 発注品番            | 品名       | 希望小売価格<br>(税込価格)注1 | 数量 | 材料 | 備考 |
|-----------|-----------------|----------|--------------------|----|----|----|
| TH730-3   | TH730-3         | シャワーエルボ  | ¥ 2,800(¥ 3,080)   | 1  |    |    |
| TH737     | TH737           | 開閉バルブ部   | ¥ 2,650(¥ 2,915)   | 2  |    |    |
| TH740-1   | TH740-1         | 止水栓付取付脚  | ¥ 8,150(¥ 8,965)   | 2  |    |    |
| THY200A   | THY200A         | 自在スパウト   | ¥ 2,400(¥ 2,640)   | 1  |    |    |
| THY435LL  | THY478ELLR #NG2 | シャワーホース  | ¥ 5,650(¥ 6,215)   | 1  |    |    |
| THY525-1R | THY525-1R       | 切り替えバルブ部 | ¥ 7,050(¥ 7,755)   | 1  |    |    |
| THY556F   | THY556F #NG2    | シャワーハンガー | ¥ 2,100(¥ 2,310)   | 2  |    |    |
| THY717    | THY717          | シャワーヘッド  | ¥ 3,450(¥ 3,795)   | 1  |    |    |
| THY736    | THY736 #NG2     | ハンドル部    | ¥ 1,900(¥ 2,090)   | 2  |    |    |
| 5D000030  | TH 5D00030 #NG2 | ハンドル部    | ¥ 1,900(¥ 2,090)   | 1  |    |    |
| 5J000018  | TH 5J0018       | キャップナット  | ¥ 740(¥ 814)       | 1  |    |    |
| 95398     | TH95398 #NG2    | インデックス   | ¥ 530(¥ 583)       | 1  |    |    |