


品番	TUB31UF2 B	品名	台付シングル13（浴室） (JIS)	1 / 3
----	-----------------------	----	-------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TUB31UF2 B	品名	台付シングル13（浴室） (JIS)	2 / 3
----	---------------------------------	----	---	-------

■ 互換性に関する注意情報

・ 【金具補修品互換性情報】 カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TUB31UF1型他）




■ 特記事項 (1/1)

- ・ 分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・ 発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・ 発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・ 分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・ 補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・ 図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・ 分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
TH93A74Z2	TH 93A74Z2	Xパッキン	¥ 610 (¥ 671)	1	合成ゴム	
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 11,000 (¥ 12,100)	1		
THYB10-1	THYB10-1 #G17M	キャップ部	¥ 2,300 (¥ 2,530)	1		
17280R	TH17280R	逆止弁	¥ 1,300 (¥ 1,430)	2		
18369	TH18369	締付金具	¥ 430 (¥ 473)	1	黄銅	
18489R	TH18489R	逆止弁本体	¥ 1,300 (¥ 1,430)	2	黄銅	
187271	TH187271	カートリッジ押え	¥ 2,900 (¥ 3,190)	1	黄銅	
32362W	TH32362WA	レバーハンドル	¥ 3,900 (¥ 4,290)	1	合成樹脂 他	
41321W5	TH41321W5	スパウト	¥ 9,800 (¥ 10,780)	1	黄銅	
713781	TH713781	リング	¥ 490 (¥ 539)	1	ステンレス鋼	
72740R	TH72740R	取付金具	¥ 540 (¥ 594)	1	炭素鋼 他	
91718H	TH91718H	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	2	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 170 (¥ 187)	1	合成樹脂	
92620	TH92620	リング	¥ 350 (¥ 385)	2	合成樹脂	
93295HR	TH93295HR	Oリング	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	
94083	TH94083	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	2	ノンアスベスト	

品番	TUB31UF2 B	品名	台付シングル13（浴室） (JIS)	3 / 3
----	-----------------	----	-------------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれに対応した補修品を選定してください。		2-A1-0061
件名	カートリッジ押えとリングの補修品選定注意情報（TUB31UF1 型他）			
対象製品	TUB31UF1 TUB31UF3Z TUB31UFR	TUB31UF1Z TUB31UF4 TUB31UFZR	TUB31UF2 TUB31UF4Z	TUB31UF2Z
前期・後期型製品識別方法				
水栓本体 【樹脂製】	前期型品 	切替時期 2005 年 11 月 ～2006 年 7 月頃	後期型品 	水栓本体 【金属製】
補修品選定				
前期型品  ※カートリッジ押え 18727R A  ※リング 71378 TP ----- ①部品 ②Oリング 不要 不要		後期型品  ※カートリッジ押え 187271 A  ※リング 713781 TP ----- ①部品 ②Oリング  92620  93295HR		
前期・後期型品共通		UパッキンをXパッキンに変更しています。 補修の際は2個同時交換して下さい。		
③パッキン		TH93A74Z2（Xパッキン2個入り）		
注意 ※カートリッジ押えとリングは、同時交換する必要はありません。 それぞれ単品補修可能です。				