

品番	TUB40B10NZ B	品名	台付サーモスタット混合水栓	2 / 2
----	--------------	----	---------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH576-5R	TH576-5R	温度調節ユニット	¥ 10,200(¥ 11,220)	1		
THF12	THF12	開閉バルブ部	¥ 8,600(¥ 9,460)	2		
5B000092	TH 5B0092	水抜弁部	¥ 3,600(¥ 3,960)	3		
5C000132	TH 5C0132	吐水口部	¥ 1,550(¥ 1,705)	1		
5D000155	TH 5D0155	流量調節ハンドル部	¥ 14,500(¥ 15,950)	1		
5D000156	TH 5D0156	温度調節ハンドル部	¥ 14,500(¥ 15,950)	1		
5G000161	TH 5G0161	止水栓	¥ 15,900(¥ 17,490)	1		
97A01R	TH 97A01R	リング	¥ 1,300(¥ 1,430)	2	合成樹脂	
14847R	TH14847R	ソケット	¥ 800(¥ 880)	2	黄銅	
19247	TH19247	バルブ押え	¥ 1,250(¥ 1,375)	2	黄銅	
196842R	TH196842R	ストッパー	¥ 5,200(¥ 5,720)	1	黄銅	
19816	TH19816	ストッパー押え	¥ 2,500(¥ 2,750)	1	黄銅	
198161	TH198161	ストッパー押え	¥ 12,100(¥ 13,310)	1	ステンレス鋼	
31659	TH31659	スピンドル	¥ 1,300(¥ 1,430)	1	合成樹脂	
5B000075	TH577-7	開閉バルブ部	¥ 5,000(¥ 5,500)	1		
611221	TH611221	なべ小ねじM4×8	¥ 160(¥ 176)	6	ステンレス鋼	
614552	TH614552	小ねじM4×6.5	¥ 760(¥ 836)	2	ステンレス鋼	
74457	TH74457	取付金具	¥ 5,650(¥ 6,215)	1	ステンレス鋼	
978632	TH978632	ストッパーガイド	¥ 1,900(¥ 2,090)	1	合成樹脂	
97999LS	TH97999LS	ボタンユニットL	¥ 35,800(¥ 39,380)	1	合成樹脂 他	