


品番	TUMJ47A1X	品名	壁付サーモ13（定量止水）（浴室） IS)	(J)	1 / 4
----	-----------	----	--------------------------	-----	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TUMJ47A1X	品名	壁付サーモ13（定量止水）（浴室）（JIS）	2 / 4
----	-----------	----	------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
- ・【金具補修品互換性情報】水栓取付脚補修時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH270LL	廃番	自在パイプ部（断熱キャップ付・TKJ30型用）	廃番	1		
TH535-2RR	TH535-2RRA	定量止水ユニット	¥ 7,750(¥ 8,525)	1		
TH576S	TH576S	温度調節ユニット	¥ 9,650(¥ 10,615)	1		
TH679A	TH679A	逆止弁部	¥ 1,050(¥ 1,155)	2		
THD52	THD52	止水栓付取付脚	¥ 8,150(¥ 8,965)	2		
5C000148	廃番	吐水口取付金具	廃番	1		
5D000025	TH 5D0025	開閉ハンドル部	¥ 5,300(¥ 5,830)	1		
5J000016	TH 5J0016	ふたユニット	¥ 2,000(¥ 2,200)	1		
9J1013	TH 5J0156	ハンドル部	¥ 3,750(¥ 4,125)	1		
17618N	TH17618N	スピンドルガイド	¥ 1,750(¥ 1,925)	1	黄銅	
183981R	TH183981R	塞蓋	¥ 3,100(¥ 3,410)	1	黄銅	
22320N	TH22320N	ナット	¥ 590(¥ 649)	1	黄銅	
66349R	TH66349R	止め輪	¥ 170(¥ 187)	1	ステンレス鋼	
72483	TH72483	ストッパ	¥ 1,300(¥ 1,430)	1		
72484	TH72484	ストッパ	¥ 1,300(¥ 1,430)	1		
72536	TH72536	減圧板	¥ 190(¥ 209)	1		
85060RZ	TH85060RZ	開閉工具	¥ 170(¥ 187)	1	合成樹脂 他	
92793	TH92793 #G17	インデックス	¥ 620(¥ 682)	1		
93004H	TH93004H	Oリング	¥ 210(¥ 231)	3	合成ゴム	

品番	TUMJ47A1X	品名	壁付サーモ13（定量止水）（浴室）（JIS）	3 / 4
----	-----------	----	------------------------	-------

金具補修品注意情報

C_0001

件名	ワンタッチ式スパウトと取付金具の取替え注意点
対象製品	TKJ20B TMJ20A 他

水栓本体部を取り外した方が、作業しやすくなります。


取付金具を取替えの際は TOTO メンテナンスへ依頼をお勧めします。

★『ワンタッチ式スパウト』の取替え方法

①スパウトを取り外す。

ブッシュを本体側に強く押し付けたままスパウトを引き抜きます。

※スパウトのみ取替えの際は、ブッシュをはずさないで下さい




②新しいスパウトを取り付ける。





いっばいに押し込んで下さい。

★『取付金具』の取替え注意点

取付金具を取り外し、図の順序で新しい取付金具を取り付けて下さい。



品番	TUMJ47A1X	品名	壁付サーモ13（定量止水）（浴室）（JIS）	4 / 4
----	-----------	----	------------------------	-------

金具補修品互換性情報		製品の前期型品・後期型品を識別し、それぞれ に対応した補修品を選定してください。		2-A1-0016
件名	水栓取付脚補修時の注意情報			
対象製品	TMF40ARX TMF40AZRKX	TMG40ARX TMG40ARKX	TMJ40ARX TMJ40ARKX	他
新旧製品識別方法				
前期型品  断熱脚カバー (湯側) 後期型品  断熱脚カバー (湯側) 取付脚本体の厚みが違います 後期型品は前期型品に比べて吐水位置が2mm奥に入ります				
補修品選定				
【前期型品の取付脚本体を交換する場合】				
 THD30R 断熱脚カバー (一般地用・寒冷地用共通)  THD52 必ず2ヶセットで 同時交換して下さい 湯側の脚部にカバーが付いて いる場合は、断熱脚カバーも 同時に交換して下さい。  THD52-1 (水抜栓付き)				
【取付脚本体以外のパーツのみを交換する場合】				
単品交換できます（前期型品・後期型品共通）				
 TH91734ER パッキン  THF35-1 止水バルブ  TH66435R フィルター  TH5J0316 スピンドルガイド  TH71158ZA 送り座  TH5B0004 水抜バルブ 寒冷地用は下部に 水抜栓あり 断熱脚カバー 前期型品：TH440  後期型品：THD30R 