


品番	TV140ERR	品名	リモコンフラッシュバルブ・VB付埋込大便器 洗浄弁25	1 / 2
----	----------	----	--------------------------------	-------

希望小売価格：-

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TV140ERR	品名	リモコンフラッシュバルブ・VB付埋込大便器 洗浄弁25	2 / 2
----	----------	----	--------------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
14320S	TH14320S	継手	¥ 490 (¥ 539)	1		
15783R	TH15783RA	ふた	¥ 4,300 (¥ 4,730)	1		
17889	TH17889A	スピンドルガイド	¥ 2,350 (¥ 2,585)	1		
22004	TH22004	袋ナット40	¥ 600 (¥ 660)	1		
22041	TH22041	袋ナット20.9	¥ 270 (¥ 297)	1		
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,000 (¥ 1,100)	1		
TH330-3	TH330-2R	スピンドル部	¥ 5,800 (¥ 6,380)	1		
TH331	TH331	押し棒部	¥ 7,800 (¥ 8,580)	1		
62092	TH62092A	調節ねじ	¥ 200 (¥ 220)	1		
91035S	TH91035S	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1		
91232E1	TH91232E1	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1		
91300H	TH91300H	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1		
91301H	TH91301H	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1		
THD68A	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 7,750 (¥ 8,525)	1		
THY320	THY320	ピストンバルブ部	¥ 4,650 (¥ 5,115)	1		