


品番	TV665P	品名	大便器フラッシュバルブ	1 / 2
----	--------	----	-------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TV665P	品名	大便器フラッシュバルブ	2 / 2
----	--------	----	-------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
T82CR32D	T 82CR32D	大便器用スパッド	¥ 3,150(¥ 3,465)	1		
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,000(¥ 1,100)	1		
TH330-2R	TH330-2R	スピンドル部	¥ 5,800(¥ 6,380)	1		
THD68A	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 7,750(¥ 8,525)	1		
THJ27	THJ27	ピストンバルブ部	¥ 13,200(¥ 14,520)	1		
THYD9	THYD9	ハンドル部	¥ 6,350(¥ 6,985)	1		
621603	非補修品	調節ねじ	非補修品	1	銅合金	
17889GR	TH17889GR	スピンドルガイド	¥ 1,600(¥ 1,760)	1	銅合金	
18888	TH18888	塞蓋	¥ 340(¥ 374)	1	銅合金	
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 860(¥ 946)	1	銅合金	
402563A	TH402563A	給水管	¥ 2,400(¥ 2,640)	1	ステンレス	
420771	TH420771	排水管	¥ 7,150(¥ 7,865)	1	銅	
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 740(¥ 814)	1	ステンレス	
71182	TH71182	カバー	¥ 4,400(¥ 4,840)	1	銅合金	
712901	TH712901	カバー	¥ 1,550(¥ 1,705)	1	銅合金	
72164	TH72164	止め輪	¥ 160(¥ 176)	1	ステンレス	
91232E1	TH91232E1	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
91264E1	TH91264E1	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
91300H	TH91300H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
91301H	TH91301H	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	ゴム	
91308E	TH91308E	Oリング	¥ 200(¥ 220)	2	ゴム	
93106	TH93106	クッション	¥ 320(¥ 352)	1	合成樹脂	