


|    |          |    |                                      |       |
|----|----------|----|--------------------------------------|-------|
| 品番 | TV750BMR | 品名 | フラッシュバルブ・VB付不凍結節水（大便器<br>洗浄弁25）（JIS） | 1 / 2 |
|----|----------|----|--------------------------------------|-------|

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。  
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
補修品として設定しておりません。

|    |          |    |                                      |       |
|----|----------|----|--------------------------------------|-------|
| 品番 | TV750BMR | 品名 | フラッシュバルブ・VB付不凍結節水（大便器<br>洗浄弁25）（JIS） | 2 / 2 |
|----|----------|----|--------------------------------------|-------|

■特記事項 (1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

| 図番       | 発注品番      | 品名         | 希望小売価格<br>(税込価格)注1  | 数量 | 材料     | 備考 |
|----------|-----------|------------|---------------------|----|--------|----|
| TH321    | TH321     | シートパッキン部   | ¥ 1,050 (¥ 1,155)   | 1  |        |    |
| THD68    | THD68A    | バキュームブレーカー | ¥ 8,050 (¥ 8,855)   | 1  |        |    |
| THD77    | THD77     | 止水栓        | ¥ 11,900 (¥ 13,090) | 1  |        |    |
| THY328R  | THY328R   | ピストンバルブ部   | ¥ 17,200 (¥ 18,920) | 1  |        |    |
| THYD9    | THYD9     | ハンドル部      | ¥ 6,600 (¥ 7,260)   | 1  |        |    |
| THYK50   | THYK50    | キャップナット    | ¥ 680 (¥ 748)       | 1  |        |    |
| 9B1305   | TH 5B0186 | 水抜弁部       | ¥ 1,400 (¥ 1,540)   | 1  |        |    |
| 5J000040 | 廃番        | ふたユニット     | 廃番                  | 1  |        |    |
| 22004    | TH22004A  | 袋ナット40     | ¥ 890 (¥ 979)       | 1  | 黄銅 他   |    |
| 402561A  | TH402561A | 給水管        | ¥ 1,950 (¥ 2,145)   | 1  | ステンレス鋼 |    |
| 40315    | TH40315   | 排水管        | ¥ 5,750 (¥ 6,325)   | 1  | 黄銅     |    |
| 71051RR  | TH71051RR | カバー        | ¥ 770 (¥ 847)       | 2  | ステンレス鋼 |    |
| 71182    | TH71182   | カバー        | ¥ 4,550 (¥ 5,005)   | 1  | 黄銅     |    |