


品番	TV750L	品名	フラッシュバルブ (VB付節水型) IS)	(J)	1 / 2
----	--------	----	--------------------------	-----	-------

希望小売価格：-

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TV750L	品名	フラッシュバルブ (VB付節水型) (J) IS)	2 / 2
----	--------	----	------------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は、「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
5J000037	TH 5J0037	ふたユニット	¥ 8,750 (¥ 9,625)	1		
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 860 (¥ 946)	1		
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,000 (¥ 1,100)	1		
TH330-3	TH330-2R	スピンドル部	¥ 5,800 (¥ 6,380)	1		
402506	TH4025013	排水管	¥ 5,300 (¥ 5,830)	1		
402561	TH402561A	給水管	¥ 1,900 (¥ 2,090)	1		
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 740 (¥ 814)	1		
71182	TH71182	カバー	¥ 4,400 (¥ 4,840)	1		
91035S	TH91035S	パッキン	¥ 160 (¥ 176)	1		
91300H	TH91300H	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1		
91738	TH91738	クッション	¥ 650 (¥ 715)	1		
THD68	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 7,750 (¥ 8,525)	1		
THY328	THY328R	ピストンバルブ部	¥ 16,500 (¥ 18,150)	1		
THYD9	THYD9	ハンドル部	¥ 6,350 (¥ 6,985)	1		
11735N	非補修品		非補修品	1	青銅	
16275G	廃番		廃番	1	青銅	
711691N	廃番		廃番	1		