


品番	TV750MN	品名	フラッシュバルブ・VB付不凍結節水大便器洗 浄弁25 (JIS)	1 / 2
----	---------	----	-------------------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TV750MN	品名	フラッシュバルブ・VB付不凍結節水大便器洗 浄弁25 (JIS)	2 / 2
----	---------	----	-------------------------------------	-------

- 特記事項 (1/1)
- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 - ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 - ・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 - ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 - ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
 - ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 - ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1		
THD68	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 8,050 (¥ 8,855)	1		
THD77	THD77	止水栓	¥ 11,900 (¥ 13,090)	1		
THY328R	THY328R	ピストンバルブ部	¥ 17,200 (¥ 18,920)	1		
THYD9	THYD9	ハンドル部	¥ 6,600 (¥ 7,260)	1		
THYK50	THYK50	キャップナット	¥ 680 (¥ 748)	1		
9B1305	TH 5B0186	水抜弁部	¥ 1,400 (¥ 1,540)	1		
5J000040	廃番	ふたユニット	廃番	1		
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 890 (¥ 979)	1	黄銅 他	
401205	TH401205	排水管	¥ 1,950 (¥ 2,145)	1	黄銅	
402566A	TH402566A	給水管	¥ 6,850 (¥ 7,535)	1	ステンレス鋼	
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 770 (¥ 847)	2	ステンレス鋼	
71182	TH71182	カバー	¥ 4,550 (¥ 5,005)	1	黄銅	