


品番	TV860QSP	品名	フラッシュバルブ・VB付節水大便器洗浄弁25 (汚物流し用)	1 / 2
----	----------	----	-----------------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TV860QSP	品名	フラッシュバルブ・VB付節水大便器洗浄弁25 (汚物流し用)	2 / 2
----	----------	----	-----------------------------------	-------

- 特記事項 (1/1)
- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
 - ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
 - ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
 - ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
 - ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
 - ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
 - ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格) 注1	数量	材料	備考
T82CR32D	T 82CR32D	大便器用スパッド	¥ 3,600 (¥ 3,960)	1		
TH321	TH321	シートパッキン部	¥ 1,050 (¥ 1,155)	1		
TH330-2R	TH330-2R	スピンドル部	¥ 6,050 (¥ 6,655)	1		
THD68A	THD68A	バキュームブレーカー	¥ 8,050 (¥ 8,855)	1		
THJ20R	THJ20R	ピストンバルブ部	¥ 14,400 (¥ 15,840)	1		
THY326	THY326	押し棒部	¥ 2,750 (¥ 3,025)	1		
5J000038	TH 5J0038	ふたユニット	¥ 9,400 (¥ 10,340)	1		
9J1092	TH 5J0241	ハンドル部	¥ 12,200 (¥ 13,420)	1		
17889GR	TH17889GR	スピンドルガイド	¥ 1,650 (¥ 1,815)	1	銅合金	
22004	TH22004A	袋ナット40	¥ 890 (¥ 979)	1	銅合金	
402563	TH402563	給水管	¥ 2,500 (¥ 2,750)	1	銅	
418361	TH418361	排水管	¥ 4,700 (¥ 5,170)	1	銅	
71051RR	TH71051RR	カバー	¥ 770 (¥ 847)	1	ステンレス	
71182	TH71182	カバー	¥ 4,550 (¥ 5,005)	1	銅合金	
71290	TH71290	カバー	¥ 1,600 (¥ 1,760)	1	銅合金	
91035S	TH91035S	パッキン	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	
91300H	TH91300H	Oリング	¥ 170 (¥ 187)	1	合成ゴム	