


品番	TWA21X	品名	壁付きツーハンドル湯水混合水栓（埋込・ホース接続）	1 / 2
----	--------	----	---------------------------	-------

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
 ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



品番	TWA21X	品名	壁付きツーハンドル湯水混合水栓（埋込・ホース接続）	2 / 2
----	--------	----	---------------------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
THF5	THF 5	開閉バルブ部	¥ 1,950(¥ 2,145)	2		
5B000041	TH 5B0041	逆止弁部	¥ 5,100(¥ 5,610)	2		
5D000223	TH 5D0223	ハンドル部	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
5D000224	TH 5D0224	ハンドル部	¥ 1,650(¥ 1,815)	1		
5G000189	TH 5G0189	ホース継手	¥ 4,850(¥ 5,335)	1		
19096	TH19096	ナット	¥ 710(¥ 781)	2	黄銅	
21289	TH21289	ナット	¥ 1,650(¥ 1,815)	2	黄銅	
611813R	TH611813R	なべ小ねじM4×14	¥ 220(¥ 242)	2	ステンレス鋼	
61381	TH61381	バインドタッピンねじ4×25	¥ 470(¥ 517)	4	ステンレス鋼	
74331	TH74331	固定板	¥ 2,750(¥ 3,025)	1	ステンレス鋼	
97015	TH97015	パッキン	¥ 200(¥ 220)	2	合成樹脂	
97219	TH97219	カバー	¥ 5,800(¥ 6,380)	1	合成樹脂	
97220	TH97220	スペーサー	¥ 2,150(¥ 2,365)	1	合成樹脂	
97221	TH97221	パッキン	¥ 430(¥ 473)	1	合成樹脂	