


品番	T 335D	品名	壁付シングル混合水栓	1 / 2
----	--------	----	------------	-------

必ず補修品リストで発注品番(色番、メッキ種別など含む)、数量をご確認ください。  
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス(補修)時に交換可能なパーツを記載しております。  
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、  
補修品として設定しておりません。

品番	T 335D	品名	壁付シングル混合水栓	2 / 2
----	--------	----	------------	-------

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外觀形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH5C0212	TH 5C0212	自在スパウト	¥ 7,300(¥ 8,030)	1		
TH5C0264	TH 5C0264 #NW1	スパウト部	¥ 41,200(¥ 45,320)	1		
TH5D0074	TH 5D0074	ハンドル部	¥ 2,800(¥ 3,080)	1		
TH19B67	TH 19B67	ブッシュ	¥ 1,350(¥ 1,485)	1	黄銅	
TH97D78	TH 97D78	カバー	¥ 1,550(¥ 1,705)	1	樹脂	
TH97D79	TH 97D79	ガイド	¥ 660(¥ 726)	1	樹脂	
TH611531	TH611531	皿小ねじM4×6	¥ 220(¥ 242)	1	ステンレス鋼	
TH614391M	TH614391M	六角穴付きボルトM3×5	¥ 360(¥ 396)	1	ステンレス鋼	
TH62342	TH62342	六角穴付きボルトM3×40	¥ 310(¥ 341)	3	ステンレス鋼 他	
TH679-1	TH679-1	逆止弁部	¥ 1,100(¥ 1,210)	2		
TH74779	TH74779	押え板	¥ 470(¥ 517)	1	ステンレス鋼	
TH93267E1	TH93267E1	Oリング	¥ 160(¥ 176)	1	合成ゴム	
TH96127	TH96127 #NW1	本体カバー	¥ 3,300(¥ 3,630)	1	合成樹脂	
THD61	THD61	止水栓付取付脚	¥ 7,750(¥ 8,525)	2		
THF32	THF32	シングルバルブ部	¥ 10,000(¥ 11,000)	1		
THYB69	THYB69	アダプター	¥ 250(¥ 275)	1		