

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

## お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

### TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

### 安心・信頼の

### TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00~18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…0570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品の  
ご購入は

### TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55


FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重慶障がい者多数雇用企業サンアーク(TOTO(株))で作成しました。「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。

TOTO株式会社  
TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

# TOTO

# 取扱説明書

## 緊急時用シャワー TB18E型

## 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
<b>注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


	は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。		は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。
--	------------------------------------	--	---------------------------------------

<b>注意</b>		
	<b>分解禁止</b> この説明書に記載された項目以外は分解・改造しない 破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	<b>必ず実行</b> 定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、ガタツキがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	<b>緊急時の作動不良を防ぐため、月に1回は水を流す</b> 緊急時、シャワーの水が出ず薬品などで傷害が発生するおそれがあります。	

# 使いかた


●緊急時用シャワーは研究所、実験室などで急に薬品を浴びたときなどに使用します。

●鎖を引っぱると多量の水が吐水し、薬品を洗い流すことができます。



# 点検箇所

●点検は必ず①の止水栓を閉じてから行ってください。



# 故障かな?と思ったら

●修理を依頼される前に、下表の項目について点検してください。

現象	お調べいただくところ	処置のしかた	点検箇所
水が出ない	止水栓が閉まっていませんか。	止水栓を開ける。	①
吐水量が少ない	Uパッキンが摩耗していませんか。	Uパッキンを取り替える。	②
	散水板にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除く。	③
少量の水が流れ放し	ピストンバルブシートパッキンと本体シート部の間にゴミがはさまっていませんか。	ごみを取り除く。	④ ⑤
多量の水が流れ放し	ピストンバルブの小穴にごみが詰まっていますか。	ピストンバルブの小穴を荷札の針金などで掃除する。	⑥
	ピストンバルブのフィルターにごみが詰まっていますか。	フィルターを掃除する。	⑦
レバー部から水漏れする	ナットがゆるんでいませんか。	ナットを締める。	⑧ ⑨

\*お願い\*  
点検箇所②～⑨の点検は、修理技術者、保守管理会社へ依頼してください。  
ご不明な点がある場合や故障が直らない場合は、**お求めの取付店・販売店、TOTO(株) お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)**へお問い合わせください。